

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第四批)

(上接11版)										是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况									
53	D3WF20240725053	来电	寿光市孙家集街道贝斯特木制品生产时有粉尘污染,生产用胶不符合环保要求。	潍坊市寿光市	大气	7月26日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、孙家集街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的“贝斯特木制品”全称为寿光市贝斯特木制品有限公司,位于孙家集街道孙家集村南侧,2021年4月建成并生产运营。主要经营木制品加工,生产工艺为板材切割—打孔—包装,主要设备为切割机1台、打孔机1台、包装机1条。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,该项目属于环评豁免类。生产过程中主要污染物为板材切割、打孔时产生的粉尘。废气经收集进入脉冲布袋除尘器处理后通过15米排气筒排放。 2.现场检查该企业正常生产,废气处理设施正常运行,切割机和打孔机粉尘收集效果良好,现场未发现明显粉尘污染现象。调查组委托第三方检测机构对该企业废气排气筒有组织废气及企业周边无组织废气颗粒物进行检测,结果显示污染物指标均符合国家标准要求。 3.该公司生产工序中无胶粘工序,经检查未发现生产用胶及用胶生产设备。				部分属实	潍坊市生态环境局寿光分局要求该企业加强生产管理,及时维护除尘风机和布袋除尘器,确保废气治理设施高效运行;增加车间地面和工作平台清扫频次,进一步减少粉尘对周边环境的影响。	潍坊市生态环境局寿光分局联合孙家集街办加强对该企业的环境影响监督帮扶,在确保企业守法经营的前提下,不断提升周边生态环境质量和群众满意度。	已办结	无	
54	D3WF20240725054	来电	寿光市台头镇郑家撵村村民反映,其村南北洋头村一造纸厂下雨时往王钦河中排污,污水呈酱油色,有异味,影响居民生活。	潍坊市寿光市	水	7月26日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、台头镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光市晓辉纸业有限公司位于寿光市台头镇北洋头村西,建设年产5.1万吨高档纱管纸生产线技术改造项目,环保手续齐全。主要产品为纱管纸,主要原辅材料有废纸、废纸浆、絮凝剂、水等;生产工艺为制浆—除渣—筛选—跳筛回收—压力筛选—圆网浓缩—抄前池—网前精箱—上网成型—压榨—烘干—卷取—产品。该企业生产废水和车间冲洗水进入厂区配套污水处理站处理后部分回用于碎浆、车间冲洗等生产工段,剩余废水经厂区西北角设置的废水排放口间歇性排入城镇污水管网,最终进入台头镇综合污水处理厂,废水排放口安装有自动在线监控设施并与生态环境部门联网。 2.该企业自2024年7月15日以来处于停产状态。查在线监测平台数据无超标现象。雨季时,厂区前15分钟雨水经管网收集进入污水处理站暂存池储存,剩余雨水经雨水管道过切换口排入北洋头村村镇管网;厂区西侧向西约150米为王钦河北洋头段东河坝,调查人员沿王钦河北洋头段徒步巡查,未发现向河内排放污水行为,也未发现污水排放口。 3.针对反映“有异味”问题,潍坊市生态环境局寿光分局于2024年7月27日委托第三方检测机构对王钦河北洋头段和该企业周边进行采样,结果显示臭气浓度符合标准要求。				部分属实	潍坊市生态环境局寿光分局、台头镇政府加强对寿光市晓辉纸业有限公司的日常巡查和检查力度,确保污染防治设施正常运行,达标排放。	加大对寿光市晓辉纸业有限公司日常检查力度,确保污染防治设施正常运行,达标排放。	已办结	无	
55	D3WF20240725055	来电	奎文区北苑街道玄武街北、潍州路西侧、白浪河东有一污水处理厂,污水处理厂附近白浪河段水域污染,导致鱼类死亡,水体有腥臭味。	潍坊市奎文区	水	7月26日,奎文区政府组织潍坊市生态环境局奎文分局、北苑街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的污水处理厂为上实环境水务股份有限公司沙窝污水处理厂,其界排水口及白浪河入河排污口均安装了废水自动在线监控设施并与环保部门联网,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,实际出水水质达到地表水准四类水质标准。调阅该污水处理厂出水口及入河排污口今年以来的在线监测数据,出水水质稳定达标,未发现污染超标现象。 2.经现场调查,存在部分群众在此段河道放生鱼类现象,放生鱼类因不能适应野外环境水体而导致死亡。				部分属实	潍坊市生态环境局奎文分局加强对该污水处理厂的监管力度,通过在线监控与现场检查相结合,确保该污水处理厂达标排放。北苑街办安排工作人员对此处河道内的死鱼进行了打捞清理,防止因死鱼发酵影响河流水质。	加强对该污水处理厂的监管,确保达标排放。加强巡查,及时对死鱼进行打捞,做好宣传解释,劝导群众尽量不要在此处放生鱼类。	已办结	无	
56	D3WF20240725056	来电	青州市益都街道天泰未来城南侧有一货运段铁路,火车在夜间10时至次日6时经过时鸣笛,噪声较大,影响居民休息。诉求:火车货运站停止夜间鸣笛,对小区规划的合理性存疑。	潍坊市青州市	噪声	7月26日,青州市政府组织青州市交通运输局、益都街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的货运铁路是益羊铁路青州段,天泰未来城小区位于青州市益都街道昭德路与益羊铁路交叉口西北侧,小区东侧是益羊铁路上路昭德北路立交桥,西侧是益羊铁路下穿益羊铁路高架桥。益羊铁路于1988年建成,并在k2+720m处设旱庙站(该货运站已停用)。该站东侧k2+740m-k2+968m为曲线地段,瞭望条件不良,本侧k2+810m为益羊线与昭德北路立交桥,桥梁往东k3+437m处为铁路平交道口,根据《铁路技术管理规程》(TG/01A-2017)第十八章454条“司机鸣笛标,设在道口、大桥、隧道及视线不良地点的前方500~1000m处”和第十九章461条“列车接近鸣笛标、道口、桥梁、隧道、行人、施工地点或天气不良时需要鸣笛”的规定,为保证铁路沿线人民群众的生命财产安全,机车司机行驶至该时段时按规定进行鸣笛信号。 2.天泰未来城项目于2021年3月15日办理了《建设用地规划许可证》(地字第3707812021Q00026号)和《不动产权证书》(青州市不动产权第0006894号),2021年5月27日办理了《建设工程规划许可证》(建字第3707812021Q0048号),规划用地手续齐全。该小区居民楼距离益羊铁路最小间距约为65米,符合《铁路安全管理条例》规定的不小于10米的间距要求。				属实	向小区居民做好政策宣讲,争取群众理解。	做好沟通解释工作,争取群众理解。	已办结	无	
57	D3WF20240725057	来电	寒亭区高里街道水泊桥以东200米左右,生产路南侧修路时挖的沟未填平,长期倾倒生活垃圾,建筑垃圾,影响居民生活,多次反映未解决。	潍坊市寒亭区	固废	7月25日,寒亭区政府组织区综合行政执法局、高里街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是寒亭区高里街道水坡村丰收河东生产路区域,经现场查看,在高里街道水坡村丰收河东生产路南侧有部分建筑装修垃圾及蚂蚱草等。				属实	寒亭区综合行政执法局与高里街办已组织人员、机械力量开展垃圾清运工作,于7月28日完成清除。同时加大巡查监督力度,及时组织进行入户宣传,引导居民群众不随意倾倒垃圾。	及时清运垃圾,进一步加大监管力度,扩大巡查范围,做好常态化监管,严防随意倾倒垃圾行为。同时做好宣传引导,让周边居民群众自觉规范处置建筑、生活垃圾。	未办结	无	
58	D3WF20240725058	来电	高密市夏庄镇小窝庄村东水库被建筑垃圾填埋,2020年下雨后积水,最近降雨较大导致附近农房、农田被淹没。	潍坊市高密市	固废	7月26日,高密市政府组织夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的小窝庄村位于高密市夏庄镇驻地东侧,村东没有水库,是一处清塘。经现场检查发现,小窝庄村地势西高东低,降雨时雨水向东汇集,村东塘边因近期降雨已经存满雨水,现场未发现建筑垃圾填埋问题。该村排水管道和排水畅通,雨水能够顺利排出村外,未发现村内有农房、农田被淹没。				属实	夏庄镇政府安排专人对村内排水沟和排水管道进行巡查,及时疏通堵塞情况,加强值班值守,预防水淹发生。	加强汛期隐患排查,提前做好水淹预防,确保农房安全,排水畅通。	已办结	无	
59	D3WF20240725059	来电	高密市醴泉街道水安社区永安村富杰包装材料厂,存在印刷工序,在厂西南角直排废水到排水沟,污染环境。	潍坊市高密市	水	7月26日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市富杰包装材料厂,主要生产无纺布袋,环保手续齐全。现场检查发现,该厂丝网印刷车间内有三台印刷机,印刷使用的涂料为水性印花浆,属于低VOCs含量涂料。在厂区西南角的水泥地上有一个可移动玻璃钢圆筒槽,用于冲洗印刷机上附着的涂料,地面呈粉红色,雨水管道通往外环境。现场检查当天,该企业未生产。潍坊市生态环境局奎文分局工作人员对雨水管道内残存的外排废水进行了取样检测。经检测,色度超标。				属实	潍坊市生态环境局高密分局责令富杰包装材料厂将地面和雨水管道内的废水和残留涂料进行收集后依法处置。2024年7月26日,潍坊市生态环境局对富杰包装材料厂排水冲洗废水超标的违法行为进行立案调查。	改正环境违法行为,将地面和雨水管道内的废水和残留涂料进行收集后依法处置。	阶段性办结	无	
60	D3WF20240725060	来电	坊子区凤凰街道荆山洼,慧森建材生产期间扬尘较大,举报人怀疑无手续生产,环保设备未正常工作。	潍坊市坊子区	大气	7月26日,坊子区政府组织潍坊市生态环境局坊子分局和经济发展区管理委员会,对反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的实际为潍坊惠森新型建材有限公司,位于潍坊市坊子经济发展区平柳院村东,该公司主要原料为砂子、水泥和矿粉,主要生产工艺为:①砂子上料筛砂→砂子配料→水泥;②矿粉上料→混合搅拌→罐车运输外售。项目生产过程中主要污染物为颗粒物,各生产工序废气有效收集,经袋式除尘器处理后,通过排气筒高空排放。 (一)反映的“生产期间扬尘较大”问题。现场检查时,该企业正常生产,主要生产工序在密闭车间内进行,现场污染防治设施正常运行,车间内地面有积尘。企业砂石物料堆存、装卸、转移过程中均易产生扬尘。 (二)反映的“怀疑无手续生产”问题。经核查,公司已办理环评审批、验收手续,并进行排污许可登记,环保手续齐全。 (三)反映的“环保设备未正常工作”问题。现场调阅了企业的现场生产监控记录,生产过程中环保设备正常开启工作。 7月26日,潍坊市生态环境局坊子分局委托第三方检测机构对该公司厂界无组织颗粒物进行现场检测,检测结果显示无组织废气厂界下风向3个点位颗粒物浓度均符合《建材工业大气污染物排放标准》规定的排放限值要求。				部分属实	潍坊市生态环境局坊子分局要求企业对车间及厂区内积尘问题立即清扫,并督促严格落实车间密闭措施,减少物料堆存、装卸、转移过程中的颗粒物无组织扩散。	立行立改,长效保持。	已办结	无	
61	D3WF20240725061	来电	1.临朐县蒋峪镇南侯村刘某波从四五年前起在村东民房存储病死鸡鸭,鸡鸭去毛后待羽毛晾干在村东大街上,异味较大,影响村民生活;2.临朐县蒋峪镇南侯村刘某波和刘某在村西篮球场北开养猪场,无粪肥处理设施,露天堆放,异味较大,下雨时产生废水流向该养猪场西北方向废弃水井,该废弃水井离水源保护地汶河两百米左右,污染水源,村西居民家水井无法饮用,有异味。	潍坊市临朐县	固废	7月26日,临朐县政府组织蒋峪镇政府、县畜牧业发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的民房为刘某波岳父侯某永所属,现由侯某永夫妻居住,未发现民房存储病死鸡鸭现象。经走访周边村民,未发现在将鸡鸭去毛后的羽毛晾干在村东大街上、异味较大问题。 2.南侯村生猪养殖户刘某波,现存存栏猪100头,建有储粪场50平方米,三级沉淀池70立方米,采取防雨、防渗、防溢流措施,粪污处理设施正常使用,不存在下雨时粪污外溢问题。但养殖棚周边因粪污清理不及时产生异味。经现场查看,废弃水井为干涸状态,现场无粪污痕迹,仅有部分生活垃圾,已督促养殖户立即清理干净。该村饮用自来水,水井已不作为饮用水源。				部分属实	加强监管,确保粪污处理设施正常使用。督促养殖户及时清理、清运粪污,保持养殖环境整洁卫生,并定期对养殖棚舍周围喷洒除臭剂,减少异味对周边居民的影响。7月28日,蒋峪镇政府委托潍坊市临朐生态环境监控中心对水体进行取样监测,水质达到地表水Ⅲ类标准。	1.加强监管,确保粪污处理设施正常使用。 2.及时清理粪污,减少异味影响。	已办结	无	
62	D3WF20240725062	来电	安丘市金家子镇金中社区水右官庄村后,村前多家养殖户违规排放粪污,蚊蝇较多,异味较大,影响居民正常生活。多次反映未果。	潍坊市安丘市	固废	7月26日,安丘市政府组织金家子镇政府、安丘市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,水右官庄村后有两家养殖场,分别为李某才养鸡场和李某海养猪场。其中,李某才养鸡场位于水右官庄村北186米,于2004年建设,占地面积约1300平方米,饲养禽畜种类为小公鸡;李某海养猪场,位于水右官庄村东北210米,于2001年建设,占地面积约2600平方米,饲养禽畜种类为小公鸡。 1.投诉人反映“违规排放粪污”问题。经核查,该三家养殖场均建有粪污沉淀池。其中,李某才养鸡场目前存栏小公鸡13万只,配建有70平方米(长10米,宽7米)干粪棚和72立方米(长8米,宽3米,深3米)污水沉淀池,鸡粪由第三方处理,污水经发酵后还田利用;李某海养猪场目前存栏生猪2头,配建有36平方米(长6米,宽6米)干粪棚和42立方米(长7米,宽3米,深2米)污水沉淀池,猪粪和污水经发酵后还田利用;李某海养猪场目前存栏小公鸡1.8万只,配建有42平方米(长7米,宽6米)干粪棚和10立方米污水储存罐,鸡粪由第三方处理,污水经发酵后还田利用。现场未发现粪污乱排问题。 2.投诉人反映“蚊蝇较多,异味较大”问题。经核查,水右官庄村后李某才养鸡场与李某海养猪场周围环境较为清洁,养殖场内有轻微异味。水右官庄村前李某海养猪场内少量粪污散落,现场有轻微异味。 3.投诉人反映“多次反映未果”问题。经核查,2023年1月1日以来未收到此问题的反映。				属实	1.立即对棚舍内养殖粪污进行清理,并定期喷洒生物除臭剂,避免异味扰民。已清理完成。 2.规范粪污沉淀池正常运行,并及时抽取沉淀池内的粪污,避免对周边环境产生影响。 3.组织部门不定期对水右官庄村的养殖场进行巡查,对发现的问题及时整改。	立行立改,整治到位。保持养殖环境卫生,并定期喷洒生物除臭剂,避免对周边环境产生影响。	已办结	无	
63	D3WF20240725063	来电	诸城市舜王街道大荣村路北潍坊市圣博特包装有限公司印刷产生的废液、废水直排至下水道,废气不经环保设备处置,无危废固废存放记录,处置方式不详。影响周边居民生活环境,污染严重。	潍坊市诸城市	水	7月26日,诸城市政府组织舜王街办、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的潍坊圣博特包装有限公司位于舜王街办大荣村,法定代表人为万某娟,年加工纸箱20万平方米,项目于2019年通过市生态环境局诸城分局环评审批,2019年6月16日完成自主验收,项目使用纸板、光膜、扁丝、水性墨、玉米淀粉、水性覆膜胶等材料,经印刷、覆膜、裱糊、成型、装订等工序生产纸箱。印刷、覆膜废气通过集气罩收集,经喷淋塔+活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放。 该公司印刷工序无工业废水产生,淀粉胶配制工序用水全部损耗,覆膜、裱糊、成型、装订等工序无废水产生工艺废水,现场未发现印刷废液、废水直排痕迹。在淀粉胶配制工序附近存在溢流,现场检查时企业处于停产状态,废气治理设施未开启。企业危废库位于厂区门口东侧,根据企业环评审批及验收材料,该企业产生的危险废物仅有废气治理设施产生的废UV灯管,2024年企业废气治理变更为废活性炭吸附后,将废活性炭纳入危险废物管理,前期产生的废UV灯管、近期产生的废活性炭全部贮存于危废库中。企业已与诸城市鑫木环保科技有限公司签订危险废物处置合同,但一直未进行转运。公司全密闭式建设,地面全部硬化,纸板下料等一般固体废物经收集外售。				属实	潍坊市生态环境局诸城分局督导加强经营管理,淀粉胶配制工序要有水外溢。加强废气治理设施运行维护,生产设施与废气治理设施同步启停,尽快转移危废库内存放危险废物,待该企业正常生产期间同样机开展监督性检测。	市生态环境局诸城分局规范企业管理,污染防治设施正常运行。督促企业尽快完成危险废物转移。	阶段性办结	无	
64	D3WF20240725064	来电	临朐冶源街道福山集村西北方,城关街道谭马社区分三次挖掘80至90亩防护林和果树,多次反映未果。	潍坊市临朐县	生态	7月26日,临朐县政府组织城关街道办事处、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映地块位于冶源街道福山集村西北荒山,与城关街道付家峪村、寨子圈村、谭马村三个村交叉环绕,边界线曲折交错。2023年7月5日,临朐县自然资源局和规划局下发可恢复耕地整改图斑17558号634亩,17602号155亩。经查看国土档案,图斑地块内自然生长杂木,可恢复为耕地。2023年7月23日前后图斑整改期间,城关街道委托施工方对两块图斑进行了耕地恢复治理,共整改2184亩。因图斑线曲折交错,施工过程中损坏承包入约7.5亩承包地内自然生长杂木和少量果树苗,并非防护林,不存在投诉人反映的三次挖掘80至90亩防护林和果树情况。				部分属实	针对图斑整改过程中损坏的自然生长杂木和少量果树苗,施工方委托山东信德房地产土地资产评估测绘有限公司进行评估,督促施工方与投诉人尽快达成赔偿协议。	责令施工方同投诉人加强沟通,对评估结果尽快达成一致意见。	阶段性办结	无	
65	D3WF20240725065	来电	寒亭区潍柴铸造厂排放大量异味,几乎全方圆5公里都能闻到,味道是塑料燃烧味道。	潍坊市寒亭区	大气	7月26日、7月27日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、杨家埠文旅事业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司,该公司环保手续齐全,现有两台30吨冲天炉、四台12吨中频电炉、六条浇注线、六条造型线及配套除尘、打磨、退火等加工设备,设计年产9万吨高性能车用发动机精铸毛坯件,主要大气污染物有颗粒物、二氧化硫、VOCs等,已配套建设乳化液收集、磷酸液及活性炭吸附、炉内石灰石+炉外钠基干法脱硫等设施,但在特殊天气条件下,特殊时段易对周边环境产生异味影响。通过查询潍坊市环境监测监控系统V6.1,该公司近期VOCs、颗粒物等历史数据未发现超标情况。7月23日,潍坊市生态环境局寒亭分局委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对该公司厂界、有组织VOCss进行了采样检测,符合排放标准要求。7月26日,该公司一期二期为一条生产线正常运行,三期为两条生产线正常运行,配套污染防治设施正常运行,潍坊市生态环境局寒亭分局委托山东天元盈康检测评价技术有限公司对该公司厂界、有组织VOCss进行了加密检测。				属实	潍坊市生态环境局寒亭分局联合杨家埠文旅事业发展中心进一步加大大气日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司做好环保工作,合理调整生产时间,减少废气对周边环境的不利影响;加快推进造型一线大件砂芯烘干窑烟气治理提升改造项目进度。	加大大气日常监管力度,督促潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司进一步完善措施,提升废气治理工艺措施,最大限度降低异味对周边居民群众的不良影响。	未办结	无	
66	D3WF20240725066	来电	诸城市昌城镇赵家屯村西北方向昌城镇污水处理厂批地手续违规,从2012年运行后未竣工验收,在赵家屯村西800米潍河东岸唯一涵水洞偷排未处理过的污水,在污水处理厂南新规划地疑似存在偷排污水,导致潍河水质变差,地下水被污染,生态破坏。	潍坊市诸城市	水	7月26日,诸城市政府组织昌城镇政府、诸城市市政公用事业服务中心、诸城市自然资源和规划局、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的昌城镇污水处理厂现为诸城市政源昌盛污水处理有限公司,位于昌城镇沈家双塘村南,法定代表人陈某,从事城镇污水处理,采用预处理+A ² O+斜板沉淀+反硝化+活性炭+V型滤池+消毒工艺,并配备脱水、污泥减量化处理和除臭处理设备设施。2010年,经建设单位提出申请,诸城市人民政府、潍坊市人民政府逐级请示,2011年省政府批准“诸城市第三污水处理厂项目用地”(即信访件所述“昌城镇污水处理厂”)。2014年12月,污水处理厂通过一级A升级改造工程施工环境保护验收。2020年4月,诸城市政源昌盛污水处理有限公司正式接管诸城市昌城镇污水处理厂,2020年4月取得改造环评批复,2021年8月竣工验收,2021年11月通过环境保护验收。 信访件反映的昌城镇赵家屯村西约800米潍河东岸南侧地下铺设昌城镇驻地至诸城市政源昌盛污水处理有限公司的污水管道,并设有观察井。由于昌城镇驻地雨污分流不彻底,下雨时雨水混入污水管道,加之此处地势较低,管内水压超过污水管道承受能力,2023年8月管道雨污混合水从此处观察井溢流至周边沟渠内,通过村西西沟流入潍河,并非偷排。发现该处溢流问题后,诸城市政府立即组织昌城镇政府、市政公用事业服务中心和潍坊市生态环境局诸城分局进行了整改,通过建设污水管道连通工程,将部分污水调至诸城市银河污水处理厂进行治理,并最大限度加大诸城市政源昌盛污水处理有限公司污水接收量,同时对溢流的管道观察井进行封堵,取得了明显效果。目前,未发生溢流问题,但短时强降雨仍可能存在溢流风险。 信访件反映的污水处理厂南新规划地疑似存在偷排污水,建设单位强排雨水,建设单位潍坊市鸿泰水务有限公司,前期建设单位仅根据图纸设计进行了场地整理,后续工作尚未开展,未铺设污水管道,不存在偷排污水问题。 信访件反映的“疑似存在偷排污水,导致潍河水质变差,地下水被污染,生态破坏(2023年曾发现大量死鱼尸体,2023年1月份曾取证去济南化验,硝酸盐严重超标,部分村民留有排放视频照片证据)”问题。经调查:诸城市政源昌盛污水处理有限公司污水排放口位于潍河东岸,安装在线监测系统和视频监控系統,2022年11月前排放的中水进入潍河,2022年11月潍坊市污水管道建成投运后,诸城市政源昌盛污水处理有限公司排放的中水,全部通过管道输送至潍坊市级河道作生态补水,未排入周边河流等外环境,对潍河水质和地下水无影响。根据排污口自动监测数据,总氮年均浓度最高为8.24mg/m ³ ,最低为5.24mg/m ³ 。另查询我市潍河古县利断面历年监测数据,总氮浓度均低于5mg/m ³ (总氮是有机氮和无机氮的总和,总氮浓度要高于硝酸盐浓度)。另调阅诸城市水利局、潍坊市生态环境局诸城分局、昌城镇信访记录,未接到过2023年潍河大量死鱼问题的反映。				部分属实	1.诸城市市政公用事业服务中心做好汛期污水统筹调度与应急管理协调工作,及时消除风险隐患。 2.昌城镇政府对镇驻地雨污分流情况进行摸排,并对污水管道全面排查,对低洼处的污水管道观察井进行加高并封堵,减少雨天污水溢流,目前已完成。 3.潍坊市生态环境局诸城分局做好环境监管工作,督促诸城市政源昌盛污水处理有限公司落实主体责任,确保污水稳定达标排放。	诸城市市政公用事业服务中心建立健全汛期污水统筹调度与应急管理机制,加强管网巡查,消除管网污水溢流风险隐患。	已办结	无	