

(上接5版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注	
42	D3WF2024080842	来电	寿光市羊口镇郭井子村寿光冠宇生态水产养殖场刘某,废水排放到沟渠和农田里,怀疑有暗管直排小清河,异味严重。	潍坊市寿光市	水	该信访件与受理编号D3WF20240805006内容基本一致。8月9日,寿光市政府组织寿光市海洋渔业发展中心、潍坊市生态环境局寿光分局、寿光市农业农村局、双王城生态经济发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.寿光市冠宇生态水产养殖场位于双王城生态经济发展中心郭井子村东北方向,占地384亩,现建成养殖棚10个,配水棚7个,养殖水体18000立方米,配套总占地面积300亩,可储水量30000立方米,建设了尾水处理设施(工艺流程:沉淀池沉淀、消毒过滤、微生物生态反应池),生产达到一定负荷后,尾水经处理设施处理后通过养殖棚西侧排水口排放。项目办理了建设项目环境影响登记表。2.现场检查时该养殖场正常养殖。根据生产周期安排,目前该养殖场只有一个养殖棚刚开始进苗,处于幼苗培育期,产生尾水很少,排入外塘中养殖外塘虾,未外排。通过调取视频监控和现场查看,养殖场周边未发现其他排水口,未发现养殖场向周边农田直接排水行为,也未发现有暗管直排小清河。对场区及其周边现场巡查未闻到臭味。	部分属实	继续加强对各工厂化水产养殖企业的监管,加大对尾水处理的排放技术指导,引导养殖场提高尾水循环利用,确保各工厂化水产养殖企业配备尾水处理设施并正常运行,监督尾水按规定经处理后排放。	加强对所有工厂化水产养殖生产单位尾水排放情况的监管,确保各工厂化水产养殖单位配备尾水处理设施并正常运行,尾水经处理后排放。	已办结	无		
43	D3WF2024080843	来电	高密市密水街道张家大村到小店子的路上一家配件加工厂,未做防渗,产生的污水污染附近水体和土地,粉尘严重。	潍坊市高密市	水	8月9日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、密水街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的是高密市同盛机械制造有限公司,位于高密市密水街道张家大村西北角,主要加工铸造金属零部件,该公司环保手续齐全。主要生产工艺:生铁-熔炼-浇注-振砂-抛丸-打磨-机械加工-成品。该公司熔炼、浇注、抛丸、打磨等工序会产生含尘废气,配套有集气罩和布袋除尘器及气旋喷淋塔进行除尘。现场检查,该公司生产正常,废气处理设施运行正常。厂区道路和车间已硬化,生产过程中不产生废水,不存在“产生的污水污染附近水体和土地”问题。8月9日,潍坊市生态环境局高密分局委托潍坊方正理化检测有限公司对该公司粉尘和废气问题进行取样检测。	属实	潍坊市生态环境局高密分局待检测结果出具后,根据检测结果依法进行处理。	规范运行污染防治设施,达标排放。	阶段性办结	无		
44	D3WF2024080844	来电	潍城军埠口综合项目发展服务中心白浪水库以西水体被污染,水体发黄。	潍坊市潍城区	水	8月8日,潍城区政府组织军埠口综合项目发展服务中心、市生态环境局潍城分局、区水利局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的潍城军埠口综合项目发展服务中心白浪水库以西水体位于白浪水库大坝以南,白浪水库水源地一级保护区以西区域。该区域有白浪河的交流-长清河的流水进入白浪水库。现场检查,近期雨水将附近农田中秸秆和杂草冲至长清河内,造成水体变色,无明显异味。市生态环境局潍城分局对长清河断面进行水质监测,监测结果均符合相关要求。	属实	军埠口综合项目发展服务中心、市生态环境局潍城分局、区水利局加大宣传和雨污管网管理力度,严格加强监管,形成长效机制,保障河道水质。	立行立改,加强监管。	已办结	无		
45	D3WF2024080845	来电	昌邑市围子街道永富村村西头出村200至500米左右的路北一片基本农田被建筑垃圾堆放了垃圾,破坏了农田。	潍坊市昌邑市	固废	8月9日,昌邑市政府组织围子街办、昌邑市自然资源和规划局、昌邑市农业农村局、昌邑市住建局、昌邑市综合行政执法局、昌邑市环卫中心、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的地块位于昌邑市围子街道滨河社区永富庄村西出村路路北,距离永富庄村约200米,占地面积约0.33亩,土地所有权归永富庄村村委会,土地性质为耕地。2021年起由围子街道永富庄村村民聚集私自承包使用,现场检查时,该地块内存放有水泥块、砂石及集装厢房。昌邑市自然资源和规划局对永富庄村下达了《责令改正违法行为通知书》,责令永富庄村二日内清理水泥块和砂石及集装厢房,恢复土地原貌。	属实	围子街办和昌邑市自然资源和规划局责令永富庄村清理水泥块、砂石及集装厢房,恢复土地原貌。	建筑垃圾清理水泥块、砂石及集装厢房,恢复土地原貌。	已办结	无		
46	D3WF2024080846	来电	高密市醴泉街道醴泉大街与夷安大道交叉口往西1公里左右的路南雷翔机动车检测线内私自卖汽油,醴泉大街与夷安大道交叉口往东500米路北一个插着旗子的院内私自卖汽油。	潍坊市高密市	其他	8月9日,高密市政府组织高密市市场监督管理局、高密市应急管理局、高密市商务局等部门对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映了两处加油站,其中,高密市醴泉街道醴泉大街与夷安大道交叉口往西1公里左右的路南雷翔机动车检测线内实为高密盛源应急救援有限公司,位于高密市醴泉街道醴泉大街668号,撬装加油设备对外出售汽油,无危险化学品经营许可证,现场未经营,无管业人员;醴泉大街与夷安大道交叉口往东500米路北一个插着旗子的院内实为高密市嘉源润滑油有限公司,位于高密市醴泉街道醴泉大街567号,主要经营润滑油,不经售汽油,院内无汽油及加油器具。	部分属实	高密市市场监管局、高密市商务局、高密市公安局、高密市应急管理局、醴泉街办等单位成立联合检查组,已对高密盛源应急救援有限公司的加油设施进行查封,正在依法履行相关程序。	严厉打击非法加油,对违法违规危险化学品行为依法查处,对非法加油产生的油气污染,依法进行查处。	阶段性办结	无		
47	D3WF2024080847	来电	坊子区潍州南路张家柳沟村凯力橡胶制品有限公司夜间12点至凌晨7点生产,橡胶味道刺鼻,影响周围居民生活。	潍坊市坊子区	大气	8月9日,坊子区政府组织市生态环境局坊子分局和经济开发区管委会,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,潍坊凯力橡胶有限公司,位于潍坊市坊子区潍州路15公里处路西,2011年开始建设施工,2015年建成投产。2011年9月,该公司“年产150吨密封用橡胶生产工艺”环评文件获得原潍坊市环境保护局的批复,2015年11月通过验收,2020年4月27日办理固定污染源排污登记。该公司生产工艺流程:原料→硫化(混炼)→开炼(出片)→硫化(成型)→成品。主要污染物为粉尘、开炼工段产生的颗粒物,开炼及硫化工段产生的非甲烷总烃。现场检查时,该企业未生产,车间内可闻及轻微异味,厂界外无明显异味。经调阅该企业生产时间2024年7月19日至8月8日视频监控,该企业生产时间为8时至17时,仅8月5日凌晨3时至5时进行生产,其余时间夜间均未生产。同时,在视频监控中发现其硫化(成型)工序未配套安装使用污染防治设施,产生的废气未经收集处理,无组织排放。市生态环境局坊子分局现场责令该企业进行改正,并对其涉嫌的环境违法行为立案调查。	属实	责令该公司改正环境违法行为,严格落实污染防治设施,确保污染物达标排放。对该企业涉嫌产生挥发性有机物废气的生产活动未按照规定安装、使用污染防治设施立案调查处理。	一是督促潍坊凯力橡胶有限公司完成整改,严格落实生态环境保护主体责任,按照规范安装、使用污染防治设施,确保污染物达标排放。二是对其涉嫌的环境违法行为依法立案查处。	阶段性办结	无		
48	D3WF2024080848	来电	高新区富华路油锦记火锅店,无油烟处理设施,油烟严重,前期反应未解决。	潍坊市高新区	大气	8月9日,高新区管委会组织综合行政执法局和新城街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的店铺主要经营火锅,厨房主要用于洗菜、择菜,仅在午间制作员工餐时产生少量油烟,其他时间不产生油烟。店铺无油烟处理设施在制作员工餐时对周围居民造成影响。	属实	高新区综合行政执法局已责令店铺禁止在厨房进行生产油烟的作业,店铺于8月9日停止员工餐作业,后期综合行政执法局将不定期对该店铺进行日常油烟检查,发现油烟扰民问题及时督促整改。	立行立改,加强监管。	已办结	无		
49	D3WF2024080849	来电	峡山区岵山街道东张村,村支书的儿子吉某臣在村西6处地点掩埋垃圾。1.博盈车桥厂西侧,长100米,宽16米,深6米,掩埋的是建筑垃圾,覆土后已种树。2.博盈车桥厂北侧,露天存放一万立方米建筑垃圾。3.车桥厂北100米,一万立方米建筑垃圾掩埋处北50米原有一河道,河道被建筑垃圾填埋,填埋后建设停车场。4.永丰饲料厂北100米,东张村村集体承包地的南头,有三亩地的大坑,卖土后用建筑垃圾填平,覆土后已种植玉米。5.东张村大姜市场东门,下小路东边,有四亩地被建筑垃圾填平,覆土后已建设院子。6.东张村东边的公墓南100米,有一亩地左右的大湾被生活垃圾和建筑垃圾填平,覆土后已种植玉米。	潍坊市峡山区	固废	该信访件与受理编号D3WF20240727004、D3WF20240729031、D3WF20240731013、D3WF20240802008、D3WF20240806007投诉的内容部分一致。2024年8月9日,峡山区管委会组织岵山街办对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下:1.群众反映:博盈车桥厂西侧,长100米,宽16米,深6米,掩埋的是建筑垃圾,覆土后已种树。前期,在此区域随机选取3个点下挖,未发现填埋建筑垃圾情况。2.群众反映:博盈车桥厂北侧,露天存放一万立方米建筑垃圾。现场检查时该企业处于停产状态,厂内建设洗车平台等环保设施,并配备洒水车开展常态化洒水抑尘。投料、破碎、筛分工序产生的粉尘,经集气罩收集+脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。该企业为密闭车间,生产设备采取减振、基础消音等措施,但车辆夜间运输过程中存在一定的噪声。调阅该企业于2024年7月23日按照排污许可证要求开展的自行监测,报告显示大气污染物、厂界噪声符合相关要求。3.群众反映:车桥厂北100米,一万立方米建筑垃圾掩埋处北50米原有一河道,河道被建筑垃圾填埋,填埋后建设停车场。前期在该地块随机选取3个点下挖0.75至1.5米,未发现填埋垃圾情况。4.群众反映:永丰饲料厂北100米,东张村村集体承包地的南头,有三亩地的大坑,卖土后用建筑垃圾填平,覆土后已种植玉米。前期在该地块内的南侧、北侧随机取两个点下挖,未发现填埋垃圾情况,该处区域目前种植的玉米、花生等农作物长势良好。5.群众反映:东张村大姜市场东门,下小路东边,有四亩地被建筑垃圾填平,覆土后已建设院子。经调查,该地块原主为吴某波,为其口粮地和开荒地,后吴某波转让给吉某臣管理使用。前期在该地块北、中间路上,南边随机选取三个点下挖,中间点有部分建筑剩余碎块和碎石,是吴某波的丈夫在世时修整进出路时垫的,其余未发现垃圾。6.群众反映:东张村东边的公墓南100米,有一亩地左右的大湾被生活垃圾和建筑垃圾填平,覆土后已种植玉米。前期已把该地块路边的少量生活垃圾已清理干净,目前此处为东张村洼地,村民种植玉米等农作物,长势良好。	属实	1.对前期整改清理不足的地方进一步清理。2.东章村建立环境卫生管理长效机制,组织人员定期开展巡查,发现问题立即整改。	针对前期的问题点有垃圾的已经全部清理到位,下一步对于不足的地方继续整改,并建立环境卫生管理长效机制,组织人员定期开展巡查,及时发现清除垃圾。	未办结	无		
50	D3WF2024080850	来电	青州市庙子镇朱崖村西边沿河有个加工石料的厂子,生产时产生粉尘、噪音,夜间运输车辆噪声大。	潍坊市青州市	大气	8月9日,青州市政府组织庙子镇镇政府、潍坊市生态环境局青州分局、青州市公安局和青州市交通运输局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.反映的为青州市展旭建材有限公司,位于青州市庙子镇朱崖村,法定代表人陈某萍,从事干混砂浆生产,生产工艺为:原料破碎-筛分-搅拌-成品。该企业环保手续齐全。2.现场检查时该企业处于停产状态,厂内建设洗车平台等环保设施,并配备洒水车开展常态化洒水抑尘。投料、破碎、筛分工序产生的粉尘,经集气罩收集+脉冲式布袋除尘器处理后通过15米高排气筒排放。该企业为密闭车间,生产设备采取减振、基础消音等措施,但车辆夜间运输过程中存在一定的噪声。调阅该企业于2024年7月23日按照排污许可证要求开展的自行监测,报告显示大气污染物、厂界噪声符合相关要求。	属实	1.潍坊市生态环境局青州分局已要求企业合理安排车辆运输作业时间,减少对周边环境的影响。2.待该企业复工复产后,潍坊市生态环境局青州分局将对有组织废气、厂界噪声等开展现场监测,根据检测结果依法依规处理。	加强常态化监管巡查,督促企业严格落实各项环保治理措施,发现环境违法行为及时查处。	阶段性办结	无		
51	D3WF2024080851	来电	高新区惠贤路与东风街、潍安路、青云高速4条街围起来,有个潍柴动力厂,异味大,刺鼻,长期闻嗓子不舒服,漆味反映过,举报人对处理结果不满意,认为事情没有解决,反复反馈措施无任何作用,目前仍能闻到异味。	潍坊市高新区	大气	8月9日,高新区管委会组织潍坊市生态环境局高新分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:潍柴动力高新区涂装线有博社安(潍坊)动力有限公司使用油漆作为原辅材料,调查过程中产生的废气采用四级过滤+沸石转轮吸附+RTO治理,通过查看废气在线监测数据,未见超标等异常数据。经进一步了解,潍柴动力高新区厂区涂装产品在烘干转运至成品仓库过程中,可能会产生少量无组织逸散,企业已加强对成品及仓库的管理。对成品进行覆膜遮蔽,对成品仓库门窗进行密闭管理。同时加强对气态污染物的深度收集治理,减少对周边居民生产生活的影响。潍坊市生态环境局高新分局委托有资质的第三方检测机构对该企业厂界进行了气态污染物的无组织排放执法检测,检测结果符合《挥发性有机物排放标准 第5部分:表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)相关要求。	属实	潍坊市生态环境局高新分局督促企业加强废气治理和污染防治设施管理,落实对成品采取覆膜遮蔽、成品仓库门窗密闭管理措施,减少对周边居民生产生活的影响。	立行立改,加强监管。	已办结	无		
52	D3WF2024080852	来电	安丘市柘山镇岳家秋峪村村书记岳某云在岳家秋峪村村东山里非法挖砂,无任何手续,拉到夏家秋峪村西北角一个院内进行洗砂。	潍坊市安丘市	其他	8月9日,安丘市政府组织柘山镇政府、安丘市自然资源局、安丘市综合行政执法局、安丘市生态环境局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,2017年8月,岳某云承包了夏家秋峪村村民翟某楼土地1.5亩,今年4月份,岳某云平整该地块时,将刨出的多余砂石堆放到夏家秋峪村西北角自家院内,并外购石粉132.96吨,在院内安装筛分机进行石粉筛选作业。5月15日柘山镇政府在排查闲置院落时发现该院内非法筛石粉作业,责令其5月18日前拆除筛石粉设备,清理石粉。目前院内已无相关设备和产品。	属实	柘山镇政府规范用地行为,加大辖区内闲置院落巡查力度,避免违法行为的发生。	立行立改,加强监管,杜绝违规问题发生。	已办结	无		
53	D3WF2024080853	来电	青州市经济开发区牛家村村西有一个全青州市垃圾收集点,异味大。	潍坊市青州市	固废	8月9日,青州市政府组织青州市园林绿化和环卫中心、潍坊市生态环境局青州分局和青州经济开发区管委会对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.反映的垃圾收集点为青州市生活垃圾综合处理场,位于青州市经济开发区牛家村西800米处,占地面积10.6公顷。该处理场于2005年建设,2006年5月建成正式运营,处理规模为300至500吨/天。2019年10月青州市生活垃圾焚烧发电厂全面运行后,该处理场停止接收垃圾并实施全面覆膜。2.青州市生活垃圾综合处理场按照国家规定的卫生填埋技术要求,采取单元分层压实方法作业,该填埋区全面覆膜,定期进行除臭灭蝇及环境监测,场界恶臭污染物浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14654-93)的规定限值要求。因该垃圾填埋场现存填埋垃圾需运往青州市生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧,该垃圾场的西北角有作业面用于运输陈腐垃圾,现场检查时有轻微的异味。	属实	青州市园林绿化和环卫中心将加大对该处生活垃圾填埋区的监管力度,督促其加大除臭消杀力度,减少异味对周边环境的影响。	加强日常管理,最大限度减少异味对周边环境的影响。	已办结	无		
54	D3WF2024080854	来电	坊子区九龙街道前车村张某某光用基本农田挖坑埋垃圾,污染地下水。	潍坊市坊子区	固废	8月9日,坊子区政府组织坊子区综合行政执法局、区自然资源和规划局、市生态环境局坊子分局,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,被投诉位置为坊子区九龙街道前车村东南侧地块,承包人为前车村村村民张某某,占地面积24亩,为耕地未耕种(推土区),国土空间规划为永久基本农田。现场检查时,堆积有大量土方,经对土体及横截面勘察,未见有生活垃圾、工业垃圾填埋迹象,部分建筑垃圾堆放。现场检查时选择两个位置进行机械下挖,未发现建筑垃圾填埋问题。为确定地下水水质情况,市生态环境局坊子分局委托第三方检测机构对被投诉位置土堆西北方向约50米的水井,进行地下水取样检测,目前,正在分析检测中。	属实	对现有堆放的生活垃圾进行清理;督促对该地块进行整改,达到耕种标准。	对现有堆放的生活垃圾进行清理;督促对该地块进行整改,达到耕种标准。	阶段性办结	无		
55	D3WF2024080855	来电	高密市密水街道西周阳村220国道路西鑫源物资回收中心大院里有喷漆企业,异味大。	潍坊市高密市	大气	8月9日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、密水街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的是高密市东方勒木器加工厂,位于高密市密水街道西周阳村220国道路西鑫源物资回收中心院内,经营者刘某佳,主要生产加工木器。现场检查,该厂车间西北角有喷漆一个、油漆桶多个、排气扇一个,现场未喷漆,该厂有明显喷漆异味,无废气治理设施。	属实	潍坊市生态环境局高密分局、密水街办责令该厂立即拆除喷漆设施,8月9日,该厂喷漆设备已拆除。	拆除产污工序,减少环境影响。	已办结	无		
56	D3WF2024080856	来电	寿光市侯镇老大大营村东南角龙威大院里刘某涛用工业盐腌咸菜,有异味,污水排到地下。	潍坊市寿光市	大气	8月9日,寿光市政府组织侯镇镇政府、寿光市市场监督管理局、潍坊市生态环境局寿光分局、寿光市农业农村局、寿光市自然资源和规划局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.龙威大院隶属于侯镇老大大营村,位于村东南角,约计400亩,土地性质为工业用地。2019年11月刘某涛与老大大营村签订了龙威大院土地承包合同,承包期至2052年5月。2022年年底,刘某涛将龙威大院西南角约30亩因用地转租给6户附近村民用于咸菜腌制,目前尚存咸菜腌制池112个。2.经核查,龙威大院西南角112个咸菜池均腌制咸菜均为辣疙瘩(芥菜疙瘩),腌制咸菜水主要是通过盐、水配比后形成的卤水,卤水常年不更换,定期进行补盐确保卤度,现场闻不到腌制辣疙瘩特定气味,未发现其他异味。3.因腌制咸菜水造价比较高且遇雨容易变质,6户腌制户对112处咸菜腌制土坑底部均用两层毛布、一层防水塑料薄膜、一层防雨篷布做了防渗处理,为防雨水、灰尘落入,各腌制池表面全部用一层防雨篷布和一层黑色遮阳网进行了逐一覆盖,并用黑色布袋压实。在雨后需要将防雨篷布上的雨水进行清理,未发现向周边环境喷洒水行为。	部分属实	采取日常巡查、监督抽检等措施,持续加强龙威大院院内腌制的异味和卤水监管,规范其生产经营管理。	督促龙威大院内的腌制户落实好防渗覆盖措施,抓好现场卫生整治和日常监管,力保腌制菜生产销售合法合规。	已办结	无		
57	D3WF2024080857	来电	昌邑市龙池镇工业园中私营的商砼站海森建材,龙池镇S309 龙池段农场东黄农场里有两个私营的商砼站,以上三处扬尘严重,乱排废水。	潍坊市昌邑市	大气	8月9日,昌邑市政府组织龙池镇政府、昌邑市住建局、潍坊市生态环境局昌邑分局、国网昌邑市供电公司对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的“海森建材”为昌邑市海唯建材有限公司,位于昌邑市龙池化工园内,投诉人反映的“东黄农场里有两个私营的商砼站”为潍坊市汇洲新能源科技有限公司和赵乃龙商混站,均位于龙池镇东黄农场内,以上三处均从事商砼生产,未办理相关手续。现场检查时,三处商砼站厂区内生产设备已拆除,无生产原料、产品,未发现生产迹象。	部分属实	龙池镇政府加强检查,避免违法生产情况死灰复燃。	龙池镇政府加强检查,避免违法生产情况死灰复燃。	已办结	无		
58	D3WF2024080858	来电	昌邑市围子街道陈家村村西有一处无名搅拌站,有扬尘,乱排废水,造成污染。	潍坊市昌邑市	大气	8月9日,昌邑市政府组织围子街办、昌邑市住建局、潍坊市生态环境局昌邑分局、国网昌邑市供电公司对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的“无名搅拌站”位于昌邑市围子街道李家社区陈家村西南角,负责人陈某某,建设有一套混凝土搅拌设备,未办理相关手续。现场检查时,该搅拌站处于长期停产状态,未发现排水行为。	属实	围子街办责令陈某某自行拆除混凝土搅拌设备及其相关附属设备,目前正在拆除中。	陈某某拆除混凝土搅拌设备及其相关附属设备。	未办结	无		
59	D3WF2024080859	来电	滨海区大家洼街道里程社区,天一化学化工用水明渠渗漏导致大量绿化树木死亡,造成地块污染,18年至今未处理。反映人反复说处理结果是已花12万维修明渠,并对污染的土地和死亡的树木进行了赔偿,实际没有对污染的土地和死亡的树木做出赔偿。	潍坊市滨海区	其他	该信访件与受理编号D3WF20240728048投诉的内容部分一致。8月9日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的天一化学化工实为山东天一化学股份有限公司澳素厂,明渠为天然雨水输水线。该企业利用水泵从天然雨水抽取至输水线,输水线长度共41.40米,其中管道输水线3580米,材质为PE波纹管,明渠输水线为500米,采用一层盐膜+铺设红砖进行防渗。现有明渠输水线位于大家洼街道办事处以北、西环路以西,南北明渠的东侧为玉米田地,西侧约有南北长度约200米共计13亩的田圃,东西明渠中间为玉米田地,北侧种植部分桃树、苹果树等,未发现明渠输水线破损、渗漏等迹象,该企业雨水渠输送的是抽取的地下水,不存在污染土壤问题。但在巡查中发现,位于南北走向明渠西侧片边缘处有黄褐色臭水,东西走向明渠管道南侧有3棵直径为15厘米、高度为1.5米枣树存在死亡现象。针对枣树死亡情况,该企业已进行了补偿,赔偿600元。投诉人反映的2018年以来绿化苗木死亡问题,因投诉人无相关证据证明与山东天一化学股份有限公司澳素厂有关,山东天一化学股份有限公司澳素厂未对投诉人提出的诉求进行赔偿。	部分属实	潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办责令天一化学股份有限公司澳素厂针对明渠输水线粗放、低效的问天天一化学股份有限公司澳素厂立即开展整改,以天然雨水资源利用最大化为目标,投资12万元对现有明渠输水线进行升级改造,更换为PE材质(直径为800毫米)的波纹管,整改完成时间2024年10月15日。	潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办督促天一化学股份有限公司澳素厂加强检查,避免违法生产情况死灰复燃。	潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办督促天一化学股份有限公司澳素厂加强检查,避免违法生产情况死灰复燃。	阶段性办结	无	
60	D3WF2024080860	来电	昌乐县营丘镇前章次村中曹某家中养牛,异味难闻。	潍坊市昌乐县	大气	8月9日,昌乐县政府组织昌乐县畜牧业发展中心、营丘镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的实为曹某养牛场,位于营丘镇前章次村,曹某在自家院内养牛46头,建有粪污收集池80立方米和粪污发酵平台40平方米。该养牛场粪污收集池正常使用,粪污发酵平台内无粪污,牛粪每日清扫用于农田堆肥。牛棚内有少量粪便,产生轻微异味。	属实	1.对养殖场地粪便进行清理并覆土,喷洒除臭剂,消除异味影响。2.已搬迁到村外养殖,不再在村内养殖。	加大粪污清理频次,定期喷洒除臭剂。	已办结	无		
61	D3WF2024080861	来电	奎文区新华路东风街熙湖名筑小区紧挨着三联家电空调外机,噪音大,影响居民生活,前期举报没有整改。	潍坊市奎文区	噪声	该信访件与受理编号D3WF20240725108、D3WF20240727036、D3WF20240727046、D3WF20240728060投诉内容基本一致。8月9日,奎文区政府组织综合行政执法局、北海路街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.反映的“奎文区新华路胜利街附近三联家电空调外机(冷却塔)”主要为潍坊三联家电店(开发商为潍坊环境置业有限公司)提供服务,与熙湖名筑、九号楼相距约20米。潍坊生态环境局评价报告(具备检测资质)曾于2024年6月26日对熙湖名筑小区受影响较大的八、九号楼选择三个点位进行检测,检测结果超过《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中规定的二类声功能区昼间60分贝的标准。27日28日现场检查时三台冷却塔噪声已关停,现场未发现明显噪声,同时委托第三方检测机构开展噪声检测,结果已符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中规定的二类声功能区昼间60分贝的要求。3.为进一步降低噪声影响,潍坊环境置业有限公司决定在空调冷却塔周边安装消音棚,最大限度减少对周边居民影响,目前已完成招标准备施工,预计8月25日前完成。	属实	1.要求潍坊环境置业有限公司在完成消音棚建设前,保持三台冷却塔关停,并协调三联家电店和众客隆商城减少空调使用数量。2.加快消音棚建设进度,务必于8月25日前完成建设。	按照标准安装隔声降噪设施,安装后进行噪声检测,确保符合噪声排放标准,降低对周边居民影响。	阶段性办结	无		
62	D3WF2024080862	来电	坊子区潍州路与潍胶路交叉路口南,星宝名车对面有好几家汽修厂,全天喷漆,异味大,影响居民生活。	潍坊市坊子区	大气	8月9日,坊子区政府组织坊子区综合行政执法局、区交通局,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:经核查,被投诉位置共有3家汽修厂,分别为潍坊奇点复原汽车服务有限公司、潍坊市坊子区运鑫汽车养护中心、友邦汽车整形。潍坊奇点复原汽车服务有限公司,位于坊子区坊城街道潍州路与潍胶路交叉路口西100米路南,成立于2023年4月12日,经营项目为汽车回修、工艺不涉及喷漆,现场未发现喷漆行为。潍坊市坊子区运鑫汽车养护中心,位于坊子区坊城街道潍州路与潍胶路交叉路口西100米路南,成立于2017年10月19日,经营项目为汽车养护,现场未发现喷漆行为,不存在喷漆行为。友邦汽车整形,位于坊子区坊城街道潍州路与潍胶路交叉路口西100米路南,已停业,店铺正在转让。	部分属实	督促3家汽修厂严格管控经营期间异味。	加大日常监管和巡查检查,建立落实常态化巡查制度,杜绝私自喷漆行为。	已办结	无		

(下转7版)