

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第二十批)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
1	D3WF20240810001	来电	坊子区凤凰街道潍胶路北尧城北有一片空地,堆积大量建筑垃圾,无覆盖。	潍坊市坊子区	固废	8月11日,坊子区政府组织凤凰街办、综合行政执法局和区住建局,对投诉反映问题进行了现场核查,有关情况如下:被投诉单位为坊子区凤凰街道凤凰碧桂园项目四标段施工工地,位于潍坊市坊子区龙山路与凤翔街交汇处南100米路西,建设单位为潍坊市碧荣房地产开发有限公司,建设总规模26112.41平方米,自2018年开始施工,三期部分住宅等主体验收,目前处于停工状态。现场核查时,投诉位置有大量建筑垃圾堆积,为施工单位、精装承包单位和业主倾倒。	属实	对建筑垃圾立即覆盖。	对建筑垃圾立即覆盖。	已办结	无	
2	D3WF20240810002	来电	高密市夏庄镇小奇庄2020年把建筑垃圾和工业垃圾往村东头水库南边倾倒,导致反映人朱某兰承包田种植的树木被淹。	潍坊市高密市	固废	该信访件与受理编号D3WF20240804014、D3WF20240725058、D3WF20240805070投诉的内容基本一致。8月11日,高密市政府组织夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的小奇庄村位于高密市夏庄镇驻地东北侧,投诉人所述村东水库实为湾塘,主要作用是泄洪,2021年,该村村委会对湾塘内的垃圾进行了清理,并使用围网将大湾南北两侧封闭。8月7日,夏庄镇政府调配水泵对湾塘存水进行了抽排,后因下游村排灌不畅及新降雨,湾塘水位再次回升。现场核查,朱某兰于2021年9月23日承包湾塘西北角和北侧湾屋0.73亩,未发现湾塘有建筑垃圾和工业垃圾倾倒问题。因汛期降雨量大,湾塘内雨水已满,水位漫过湾屋树木,湾塘水位与地下水水位持平。	属实	夏庄镇政府待周边水位下降后,及时组织对湾塘内存水进行抽取。	加强汛期排水情况巡查,预防水淹情况发生,架设水泵及时抽排,强化下游疏通能力,防止溢出影响群众生活。	已办结	无	
3	D3WF20240810003	来电	昌邑市下营镇滨海路北下营化工园区昌邑下营中信联合水务污水处理设施不达标,氨氮处理设施不达标,在线数据造假,非法转运污泥,运出到倾倒。	潍坊市昌邑市	水	8月11日,昌邑市政府组织下营镇政府、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的“昌邑下营中信联合水务”是潍坊信环水务有限公司下营污水厂,位于昌邑下营化工产业园,环保手续齐全。该公司目前建设两条废水处理线,其中化工废水处理线主要对昌邑下营化工产业园内化工企业产生的化工废水进行深度处理,屠宰废水处理线主要对周边乡镇的屠宰企业产生的屠宰废水进行深度处理,废水处理后排入到渤海,该公司污水处理设施建设情况符合相关要求,且在废水排出口建设安装了废水在线自动监测设备,并与环保部门联网,对外排废水进行24小时监测。经对在线监测设备管线、标液、自动监测设备视频监控、日常运维记录等相关资料核查,未发现“在线数据造假”问题。该公司污水处理过程的污泥属一般工业固体废物,委托有资质单位进行处置。经查阅相关固体废物处置合同、处置资质及近一年的工业污泥转移联单等资料,未发现“非法转运污泥、运出到倾倒”的问题。8月12日,潍坊市昌邑生态环境局中心对该公司外排废水进行了人工取样监测,经监测氨氮浓度能够满足相关标准要求。	部分属实	潍坊市生态环境局昌邑分局责成潍坊信环水务有限公司严格落实主体责任,严格落实污染防治设施正常运行,确保各项指标达标排放。	潍坊市生态环境局昌邑分局责成潍坊信环水务有限公司严格落实主体责任,严格落实污染防治设施正常运行,确保各项指标达标排放。	已办结	无	
4	D3WF20240810004	来电	诸城市林家村镇联合路青岛产业园软控联合科技有限公司危废处理不及时,露天堆放危废,异味大。	潍坊市诸城市	固废	8月11日,诸城市政府组织林家村镇政府、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下:信访件反映的软控联合科技有限公司,位于林家村镇东店子村154号(联合路青岛产业园),主要从事模具制造,生产工艺:原料(锻件、铸件、钢板等)毛坯加工(铸造)-车、铣-电火花加工-钻孔-整理等工序加工钢模具。已配套建设污染防治设施,危废库,环保手续齐全。该企业近期生产车间更换车床、铣床生产设备切削液,废切削液储存于密封切削液油桶内暂存于该厂西北角空地内,未及及时入危废库,现场有异味。	属实	软控联合科技有限公司将露天存放的切削液立即入危废库,消除异味;由诸城市鑫鑫环保环保科技有限公司收集转运。	软控联合科技有限公司规范危废暂存,完成危废转移。	阶段性办结	无	
5	D3WF20240810005	来电	安丘市经济开发区石旺庄东南一公里处有一私自处理报废车的院子,露天处理,废机油等无收集措施,无防渗处理,污染土壤。	潍坊市安丘市	土壤	该信访件与编号D3WF20240807008、D3WF20240808006信访件反映内容部分一致。8月11日,坊子区政府组织坊安街办、潍坊市自然资源和规划局坊子分局、商务局,安丘市政府组织经济开发区管委会、安丘市商务局对群众信访问题进行现场核查,有关情况如下:经核查,投诉人反映的“拆车点”位于安丘市经济开发区石旺庄村东800米,距坊子区坊安街道石坑村西南1500米处,2022年7月,由刘某兵租赁该处院落暂时存放收购的报废机动车,院落面积约1285亩(其中属于安丘辖区土地约885亩,坊子辖区土地约400亩)。现场核查时,该处院落剩剩报废机动车40余辆尚未转移至有资质的拆解单位,现场无拆解设备,未发现废机油乱排现象,未发现废油污染土壤问题。	部分属实	1.安丘市属地街道督促刘某兵于8月18日前完成现场报废机动车转移,未取得资质认定不得从事报废机动车回收活动。2.坊子区联合安丘市加强对该区域日常巡查监管,避免污染环境事故发生。	将加强监管和管控力度,避免类似问题再次发生。	阶段性办结	无	
6	D3WF20240810006	来电	坊子区工业发展区福马营社区福马营二村潍坊华龙润土有限公司有两条破碎生产线没有环评手续、排污许可证,露天粉尘大,东侧厂区内堆放大量黑色带有辐射颗粒物。	潍坊市坊子区	大气	8月11日,坊子区政府组织工业发展区管委会、市生态环境局坊子分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:被投诉单位为潍坊华龙润土有限公司,位于坊子区九龙街道福马营二村,主要从事润土加工生产。生产原料为润土土原矿,生产工艺为:润土土原矿→晾晒→加纯碱调湿→雷蒙机加工→钠土成品→包装外运,主要生产设备有:雷蒙机、搅拌机、挤压机、破碎机,雷蒙机配备旋风布袋除尘器,该公司年产3万吨钠土项目环评报告表于2016年12月28日通过原潍坊市坊子区环保局审批(审批文号:坊环审表字[2016]157号),2018年3月25日完成自主验收,2020年2月23日,进行排污许可证登记(登记编号:91370704660169549H001Y)。1.关于“两条破碎生产线没有环评手续、排污许可证”问题。现场核查时,该厂未生产,厂区内院落内有破碎机1台,破碎机配套的电源、料罐已拆除,不具备生产条件,露天闲置于院落西北处,经环评批复文件,排污许可证登记情况进行比对,拆除的1台破碎机未在环评审批及排污许可证登记文件中体现。经进一步了解,该破碎机于2024年5月拆除,因道路空间受限暂未转移处理。2.关于“露天粉尘大”问题。因润土土原矿生产工艺的特殊性,加工前需要对原料进行晾晒,该公司在厂区内硬化场地上进行润土土晾晒,晾晒过程中会产生一定扬尘。3.关于“东侧厂区内堆放大量黑色带有辐射颗粒物”问题。该公司近期曾在厂区晾晒一批黑色润土土原矿,现场核查时,黑色润土土原矿已堆积成料堆并进行覆盖。	属实	一是责令该公司对拆除的1台破碎机进行清理,8月12日已清理完毕;二是做好露天原料堆场,同时做好生产过程中各项抑尘措施,依法依规生产。	责令该公司对拆除的1台破碎机进行清理,同时做好生产过程中各项抑尘措施,依法依规生产。	已办结	无	
7	D3WF20240810007	来电	青州市东夏镇夏家村青州盛世工贸有限公司生产时噪声大,未经处理的废水直接排放北边庄稼地。	潍坊市青州市	水	8月11日,青州市政府组织东夏镇政府、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:青州盛世工贸有限公司位于青州市东夏镇夏家村,法定代表人刘某武,该企业从事冷拔管加工销售,项目环评手续齐全。原料为钢管,生产工艺为:原料-下料-常温冷拔-加热-切头处理-产品。现场检查时该企业正常生产,无生产废水产生,不存在向农田排放生产废水的情况。钢材冷拔、吊装过程中产生的噪声,已采取密闭降噪措施。潍坊市生态环境局青州分局委托第三方检测机构对该企业厂界噪声进行现场检测,检测结果符合相关标准要求。	部分属实	要求该企业加强管理,严格落实各项污染防治措施,杜绝噪声扰民。	加强常态化监管巡查,督促企业落实各项污染防治措施,发现环境违法行为及时查处。	已办结	无	
8	D3WF20240810008	来电	昌乐县营丘镇唐家庄村东南方有七八亩地,被现任村支书唐某文承包后挖沙后种树,去年又和唐某顺在这七八亩地的东边承包基本农田挖沙。	潍坊市昌乐县	其他	8月11日,昌乐县政府组织县自然资源和规划局、营丘镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:反映的地点位于营丘镇唐家庄村东南方向,为唐某文承包地,地块现状为林地,现种植杨树,未发现挖沙行为。	不属实	加强矿产资源巡查力度和频次,保护生态资源。	加强监管。	已办结	无	
9	D3WF20240810009	来电	滨海区周村工业园滨海现代建材院内的液氯钢瓶检测站,无废气处理设施,冲洗液氯钢瓶的废水直接排放,废渣定期转运,怀疑是非法处理。	潍坊市滨海区	水	8月11日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、大家洼街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:1.投诉人反映“无废气处理设施”的问题,经对潍坊安盛气瓶检测有限公司进行现场检查,发现该公司处于停产状态,未开展气瓶清洗、检测等作业。该公司配套建设了三套污染防治设施,分别为抛丸工序配套建设的布袋除尘器;剥漆房配套建设的UV+活性炭吸附装置;气瓶及罐体残余氯处理工序配套建设的二级碱吸收罐装置。2.投诉人反映“冲洗液氯钢瓶的废水直接排放”的问题,该公司针对罐内残余氯采取与氢氧化钠溶液反应的方式处理,对生成次氯酸钠暂存于反应池内,且反应池上方使用水泥盖板进行密闭。未发现“冲洗液氯钢瓶的废水直接排放”的问题,但液氯处理反应池加盖处密封不严,现场有异味。3.投诉人反映“废渣非法处理”的问题,该公司液氯处理工艺为将罐内残余氯抽至反应池内与30%氢氧化钠溶液进行反应,生成次氯酸钠,无残渣产生。	部分属实	潍坊市生态环境局滨海分局督促企业加强精细化管理,进一步完善液氯处理反应池密封措施,确保现场无异味。整改完成时限2024年8月30日。	潍坊市生态环境局滨海分局督促企业加强精细化管理,进一步完善液氯处理反应池密封措施,确保现场无异味。整改完成时限2024年8月30日。	未办结	无	
10	D3WF20240810010	来电	安丘市大汶河旅游开发区担山村一村华建钢结构厂,作业时产生噪声,影响居民休息,长期刷油漆,气味重。	潍坊市安丘市	噪声	8月11日,安丘市政府组织大汶河旅游发展中心、潍坊市生态环境局安丘分局对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下:1.投诉人反映的“作业时产生噪声,影响居民休息”问题,经核查,华建钢结构厂实为潍坊市华健装配式工程有限公司,主要从事门架式钢结构配件加工生产,根据《建设项目环境影响评价分类目录》(2021年版)属于环评豁免类。生产工艺为:下料-加工-焊接-组装-喷漆(水性漆)-成品。现场检查时企业正在生产,主要的噪声来源于切割、焊接及航车下料等工序,由于气温较高,工人在加工时将车间门窗及时关闭,造成厂区内噪声较大。潍坊市安丘生态环境局监控中心对该公司厂界噪声进行监测,监测结果达标。2.投诉人反映的“长期刷油漆,气味重”问题,经核查,该公司钢结构,需要进行防锈处理,防锈漆为水性漆。该公司安装建有伸缩喷漆房,并配备有水帘加过滤棉、活性炭的污染物处理设施。现场核查时该工处于停产状态,车间及厂界周围无明显异味。	属实	1.大汶河旅游发展中心督促企业生产时加强车间密闭,正常运行污染防治设施,减少噪声、异味扰民。2.待该公司喷漆工序正常生产时,潍坊市生态环境局安丘分局委托第三方机构对该公司厂界臭气浓度进行检测。	责令企业增强环保意识,加强运行污染防治设施。	阶段性办结	无	
11	D3WF20240810011	来电	潍城区南关街道民生西街157号丽景苑小区1号楼楼下商铺有至少3家饭店没有油烟处理设备,面向小区内直接排放油烟。	潍坊市潍城区	大气	8月11日,潍城区政府组织南关街办、综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:金沙广场老集头朝天锅店、潍城区客多华莱士炸鸡汉堡店、潍坊潍州和乐王餐饮管理服务服务有限公司三家均安装有油烟净化设施,存在油烟净化设施清洗不及时情况。	属实	责令三家商铺立即清理油烟净化处理设备,定期清洗并建立清洗台账;下步南关街办、综合行政执法局加强巡查,确保餐饮企业油烟净化设备正常使用,定期清洗,防止出现油烟扰民情况。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
12	D3WF20240810012	来电	高密市柴沟镇金海路1号高密海和农牧科技有限公司,夜间噪声大,怀疑粉尘排放超标。	潍坊市高密市	大气	8月11日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、注沟社区管委会对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:投诉人反映的是高密海和农牧科技有限公司,位于高密市注沟社区金海路1号,主要从事饲料加工,环保手续齐全。粉碎机、混合机、制粒机、风机等设备运行时会产生一定噪声,均在密闭车间内;粉碎和配料混合会产生粉尘废气,配有脉冲除尘器。现场检查,该公司生产正常,车间密闭,废气处理设施运行正常。8月14日,潍坊市生态环境局高密分局委托潍坊方正理化检测有限公司对该公司厂界夜间噪声和粉尘进行检测,检测结果依法进行处理。	属实	潍坊市生态环境局高密分局督促企业规范运行污染防治设施,待检测结果出来后,根据检测结果依法进行处理。	污染防治设施规范运行,达标排放。	阶段性办结	无	
13	D3WF20240810013	来电	坊子区九龙街道袁李村,袁某胜的铸造厂环保设备不达标,日常不使用,废沙倾倒到厂区西侧坝北的沟里;王某庆的房车生产厂,广西侧车间没有任何手续。	潍坊市坊子区	固废	8月11日,坊子区政府组织区九龙街办、市生态环境局坊子分局、潍坊市自然资源和规划局坊子分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下:1.投诉人反映的“袁某胜铸造厂”实际为潍坊钰盛机械有限公司,实际负责人袁某胜,位于坊子区九龙街道袁李村村委西南侧。该企业年产10000吨铸管管节点节能环保提升技改项目环境影响评价文件于2021年通过审批,已完成自主验收,已申领排污许可证。该公司电炉、砂处理、抛丸工段配套建设布袋除尘设施;浇铸、冷却工段产生的有机废气经收集后,通过UV光氧+活性炭设施处理后高空排放。已按照环境影响评价文件批复要求配套建设相应污染防治设施。现场核查时,该公司现未生产,污染防治设施超停情况均有运行记录。2.投诉人反映的沟渠,位于潍坊钰盛机械有限公司西侧约150米,最深约3米,由于前期雨水量大,沟内已积满雨水。该公司已与有铸造废砂处置资质单位潍坊远胜再生资源有限公司签订一亩固废委托处置合同,潍坊远胜再生资源有限公司转运后,出具接收证明。现场未在该公司厂区西侧坝北发现废砂倾倒迹象。3.被投诉的“王某庆的房车生产厂”实际为潍坊驰骋起重机械有限公司,负责人为王某庆,该公司租用袁某胜的闲置车间,主要进行特种设备的安装改造和维修,按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求,无需办理环评手续。经核查,2016年6月,袁某胜未经依法批准,擅自占用九龙街道袁李村村集体土地在其公司西侧建设车间,后出租给王某庆进行设备维修,该车间属于违法占地,潍坊市自然资源和规划局坊子分局已依法立案查处。	部分属实	督促企业生产期间确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。同时,依法依规对固体废物进行转运和处置。	督促企业生产期间确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。同时,依法依规对固体废物进行转运和处置。	已办结	无	
14	D3WF20240810014	来电	昌乐县乔官镇乔西村优制米塑料厂环评等手续,有异味,夜间作业噪声大。	潍坊市昌乐县	大气	8月11日,昌乐县政府组织潍坊市生态环境局昌乐分局、乔官镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的实为山东安腾集成房屋有限公司位于昌乐县乔官镇隋姑山路与荆山街交叉口东北角,有关工业园区内。租赁潍坊优知来塑料制品有限公司生产车间,从事集成房屋组装生产,生产工序有切割、焊接、喷漆、组装等,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021)版》,该项目属于环评豁免类。现场核查时,该企业未生产,车间内无异味,未发现夜间生产现象。	部分属实	要求山东安腾集成房屋有限公司复工后,对厂界废气和噪声进行监测。	加强监管、沟通解释工作。	阶段性办结	无	
15	D3WF20240810015	来电	青州市黄楼街道南仙村,张某鹏私自用水泥毁坏村东基本农田建成道路,在该处违规建设大棚,无手续;黄楼街道南仙村,张某玉在村西他自己的大棚内用水泥浇筑一条道路,破坏基本农田。	潍坊市青州市	其他	8月11日,青州市政府组织黄楼街办、青州市综合行政执法局、青州市自然资源和规划局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.反映的张某鹏大棚位于黄楼街道南仙村东南,为2024年4月由张某鹏翻建而成,棚内辅有一条约1米宽、44米长的辅助生产路。经现场测绘并查询土地现状地类数据,该处现状地属于永久基本农田,建设温室大棚未破坏耕作层,也未改变土地性质,棚内道路为行走方便和辅助农业种植生产的必要道路,不存在违建行为。2.反映的张某玉大棚位于黄楼街道南仙村西南,为2023年11月由张某玉翻建而成,棚内后墙南侧辅有一条约1米宽、45米长的辅助生产路。经现场测绘并查询土地现状地类数据,该处现状地属于永久基本农田,建设温室大棚未破坏耕作层,也未改变土地性质,棚内道路为行走方便和辅助农业种植生产的必要道路,不存在破坏基本农田行为。	部分属实	青州市自然资源和规划局已告知农户要严守耕地保护相关政策规定,严禁改变土地用途和现状。	加强常态化监管巡查,发现违法行为及时查处。	已办结	无	
16	D3WF20240810016	来电	临朐县东城街道荆山路1737号山东伟美新型建材有限公司,无环评手续和环保设施,夜间喷漆有异味。	潍坊市临朐县	大气	该信访件与受理编号D3WF20240727030投诉的内容基本一致。8月11日,临朐县政府组织东城街办、市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下:投诉人反映的山东伟美新型建材有限公司位于东城街道荆山路1737号,法定代表人刘某佳,主要从事铝单板加工项目。该公司年加工3000吨金属制品项目于2020年6月8日办理建设项目环境影响评价报告表(临环审表字[2020]115号),2020年9月12日通过竣工环境保护验收,2023年10月18日办理排污许可证,编号为91370724MA3NPF796T001Q。生产工艺为铝板→切割→冲压→折弯→焊接→水洗→除油→水洗→无铬钝化→水洗→喷漆(喷粉)→烘干→固化→包装→成品。粉末喷涂工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后经排气管外排,喷漆工序产生的废气经水帘+喷淋塔+活性炭吸附装置处理后经排气管外排,喷漆烘干和喷漆废气经集气罩+活性炭吸附处理后经排气管外排。现场检查时,该企业正常生产,污染防治设施运行正常,但生产车间内存在轻微异味。经查阅该企业污染防治设施运行台账和用电量,未发现该企业存在夜间生产现象。	部分属实	东城街办已责令企业加强生产过程管理,确保污染防治设施正常运行,杜绝跑冒滴漏现象发生。	责令企业加强生产过程管理,确保污染防治设施正常运行,杜绝跑冒滴漏现象发生。	已办结	无	
17	D3WF20240810017	来电	诸城市辛兴镇辛兴工业园区内潍坊泽信动物营养有限公司名义上生产宠物饲料,实际上炼油,自行处理废水,产生的淤泥处理不知道去向,怀疑违规处理,固废处理交给没有资质的单位处理,周围异味大。	潍坊市诸城市	固废	8月11日,诸城市政府组织辛兴镇政府、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下:信访件反映的“名义上生产宠物饲料,实际上炼油”,该公司主要生产鸡油、鸭油、肉粉、骨粉等宠物饲料,其中鸡油、鸭油是家禽饲料原料,鸡肉骨粉、鸭肉骨粉是宠物饲料和水产饲料。信访件反映的“自行处理废水”,该公司生产过程中产生的废水经“气浮+电絮凝+水解酸化+好氧+厌氧+好氧+二沉”等工艺处理后经市政污水管网排入诸城市鑫兴污水处理有限公司进行深度处理。信访件反映的“产生的淤泥处理不知道去向,怀疑违规处理”,该公司污水处理产生的污泥委托潍坊(潍坊)环境科技有限公司收集、转运。信访件反映的“固废处理交给没有资质的单位处理”,该公司固体废物主要包括:职工生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、不合格产品、污水处理站污泥。其中布袋除尘器收集的粉尘及生产中的不合格产品集中作为原料回用于生产,废包装材料外售综合利用,生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运。信访件反映的“周围异味大”,该公司蒸煮、压榨等过程中产生的废气经过“喷淋塔+生物除臭装置”处理,现场检查时,进出车间的门关闭不及时,现场有较大异味。	部分属实	潍坊市生态环境局诸城分局委托第三方检测机构对该公司厂界无组织排放开展了监管执法,将根据检测结果进行进一步处理。辛兴镇政府督促潍坊泽信动物营养有限公司废水废气治理设施正常运行,规范污泥贮存、运输、处置等环节。	潍坊市泽信动物营养有限公司严格落实主体责任,确保污染防治设施正常运行,防止废气外溢,监督企业规范污泥管理水平。	阶段性办结	无	