(上接6版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
67	X3WF20240802004	来信	青州市邵庄镇尧王管区牛家村牛某涛在北阳河堤加工石灰灰膏,污染地下水;露天石粉产生粉尘。	潍坊市青州市	水	8月3日,青州市政府组织邵庄镇政府、潍坊市生态环境局青州分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的是青州市青建建材经营部,位于青州市邵庄镇牛家庄村东,经营者牛某涛,主要从事石灰膏加工销售,主要生产工艺:生石灰+加水搅拌+滤渣+灰膏。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,无需办理环评手续。 2.现场检查时该经营部处于停业状态,建有一座循环水池,加工用水循环使用不外排,场地进行硬化处理,原料生石灰在密闭料棚储存。经对周边全面排查,未发现废水外排、污染地下水情况。在东侧场地内约30立方米石灰渣露天堆放,存在扬尘问题。	属实	邵庄镇政府已督促该经营部将露天堆放的石灰渣全部转移到料棚内存储,并对周边环境卫生进行清理,目前已完成整改。	加强常态化监管巡查,发现环境违法行为依法查处。	已办结	无	
68	X3WF20240802005	来信	高密市康达第一、第二、第三污水处理厂的污泥全部拉往高密市方村西北角一个环保公司院内的大坑里填埋。多年反映未解决。	潍坊市高密市	固废	8月3日,高密市政府组织高密市住房和城乡建设局、潍坊市生态环境局高密分局、注射社区管委会对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是山东格润环保废弃物处置有限公司,位于高密市方村西北角,行业类别为固体废物治理,主要经营范围是装卸、填埋境内工业固体废物,环保手续齐全。康达环保第一、第二、第三污水处理厂的污泥由先入高密康达绿意污泥处理有限公司进行脱水处理,然后由绿意公司根据协议交由格润环保及有资质的单位进行处理。经查阅绿意公司2024年污泥处置台账发现,康达环保第一、第二、第三污水处理厂的污泥最终去向为格润环保的比例分别为6.8%、91.6%、72.9%,剩余部分交由其他有资质的单位进行了处置,处置协议和台账相符。现场检查发现,格润环保与康达环保第一、第二、第三污水处理厂无处置合作协议,仅与高密康达绿意污泥处理有限公司签订有污泥处置协议,经查阅该公司污泥接收台账发现,处置污泥总数量与绿意公司相符。	属实	1.高密市住房和城乡建设局加强污水处理厂日常运行监管,每日调度污泥处置情况,定期检查相关资料,查看污泥处置现场,确保污泥处置安全合规。2.潍坊市生态环境局高密分局加强对格润环保的监督管理,督导规范填埋,防止环境污染。	规范处理污泥,防止环境污染。	阶段性办结	无	
69	X3WF20240802006	来信	昌乐县红河镇小阿陀社区大湖田村,村民联名举报村书记高某忠,把养猪厂污水排放到水库、河道、沟内,污染严重,多年反映未解决。	潍坊市昌乐县	水	8月3日,昌乐县政府组织红河镇、市生态环境局昌乐分局、县畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的是大湖田村党支部书记高某中。经查,高某中未经养殖许可,未发现排放养猪场污水问题。为进一步核实情况,利用无人机对大湖田村周边的大湖田水库、河道和水沟等进行排查,未发现养殖污水等排放到水库、河道、沟内情况。前期也未收到此类投诉问题。	不属实	下一步,昌乐县政府将督促相关部门,强化畜禽养殖行业监管,加大对重点地区、重点环节、重点时段的巡查力度,严厉打击畜禽粪污偷排、随意倾倒的违法行为,促进畜禽养殖与生态环境保护协调发展。	加强监管,充分沟通。	已办结	无	
70	X3WF20240802007	来信	昌邑市山东华泽再生资源科技有限公司,锅炉无手续,污水池臭气熏天,厂内污水横流,垃圾满天飞,固废造假,严重影响居民的正常生活,多次反映未解决,要求查处。	潍坊市昌邑市	大气	8月3日,昌邑市政府组织柳疃镇政府、昌邑市市场监管局、潍坊市生态环境局昌邑分局、昌邑市商务局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的山东华泽再生资源科技有限公司位于昌邑市柳疃镇昌隆路3号,建有废塑料综合利用项目和废纸浆综合利用项目,该项目环保手续齐全,配套建设了废气和废气治理设施,该公司生产过程中使用的热源由园区供热中心集中供给,未发现私建锅炉使用问题。现场检查时,废气及废气治理设施运转正常,未发现“厂内污水横流”的现象,但存在污水池部分区域密闭不严,废气无组织排放的问题。该公司生产过程中产生的碎纸、纸浆等回收再利用,废机油、废润滑油等危险废物委托有资质单位进行处置,未发现“垃圾满天飞,固废造假”问题。2023年曾接到过类似信访举报,未发现相关问题。	部分属实	柳疃镇政府、潍坊市生态环境局昌邑分局要求山东华泽再生资源科技有限公司对污水池进一步进行密闭,防止无组织废气排放;同时加强对该企业的监督检查,确保污染防治设施正常运行,污染物达标排放。目前,该公司正在对污水池进行密闭施工,预计十日内完成。	山东华泽再生资源科技有限公司对污水池进一步进行密闭,防止无组织废气排放;加强监督管理,严格落实好企业主体责任,规范废水废气固废处置。	未办结	无	
71	X3WF20240802008	来信	寿光市田柳镇王高工业园隆源纸业污水厂,数据造假,固废拉到处掩埋,且该厂雨污不分离,下雨期间,污水与雨水直接排放到厂南边公路上,污染严重,要求查处。	潍坊市寿光市	固废	8月3日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、田柳镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光市隆源纸业机械有限公司位于寿光市田柳镇王高工业项目区,该企业建有6.6万吨蔬菜、水果包装纸技术升级改造项目,环保手续齐全。配套建有污水处理站,废水排放口安装了自动在线监测设备并与生态环境部门联网。初期雨水和生产废水经专用密闭管道输送至厂区污水处理站预处理后大部分回用生产,剩余的废水通过企业废水排放口排入园区污水管网,最终进入寿光市中冶华天水务有限公司深度处理后排放。 2.该企业产生的固体废物主要为生产过程中产生的浆渣、污水处理站产生的污泥以及生活垃圾等。其中浆渣委托环卫集团,光大环保能源处理;污泥委托环卫集团处理。该企业与环卫集团和光大环保能源均签订了委托处置合同。对厂区污水处理站及其周边进行排查,对可能存在填埋固废的裸露地面或者未硬化地面进行重点排查,未发现“固废拉到处掩埋”的情况。 3.该企业污水处理站各工段正常运行,规范如实记录运行台账,排放口间歇性排水。经查阅在线监测设备运行维护情况,数据记录齐全,在线数据正常,不存在“数据造假”情况。 4.该企业厂区地面明显低于厂外道路,因地势较低,降雨较大时雨水大量汇集在厂区。东厂区和西厂区中间道路两侧建设有雨水收集管网且北门外各设置一台强排泵,初期雨水用水泵抽至厂区污水处理站处理,后期雨水用泵强排至厂区北侧园区雨水管网。南厂区内未建设雨水收集系统,南门外设置一台强排泵,初期雨水用水泵抽至专用密闭管道输送至厂区污水处理站处理,后期雨水利用水泵强排至厂区南侧园区雨水管网。 5.检查发现南侧厂区内未建设雨水收集系统,原料纸浆暂存于生产车间北侧和西侧原料暂存棚(钢结构)内,四周使用瓦楞铁皮围挡,底部为混凝土预制,没有建设围堰。	部分属实	1.该企业建厂较早,多数设备管线较陈旧,要求其加强维护保养,杜绝“跑冒滴漏”现象的发生。 2.加强一般固废及暂存场所管理,严格按照要求妥善处置;加强原料储存、使用、运输等各个环节管理,避免对周边环境造成影响。 3.南厂区地面散落的纸浆及时清理并按要求修建雨水导流、收集系统,原料棚修建围堰。 4.污泥沉淀池内污泥达到压滤条件后立即压滤,使用吨包盛放,随压随走,委托有资质的单位规范转移处置。	加大监管力度,提升企业自身环保意识,督促落实主体责任,加强精细化管理,避免对周边环境造成影响。	阶段性办结	无	
72	X3WF20240802009	来信	昌邑市柳疃工业园区内有多个印染企业,这些企业产生的污水未经处理,从园区东北角直排到潍河,常年排放,只要检查就停排,污水黑臭毒性极大,给沿途村民造成了极大的危害。多次反应未解决。	潍坊市昌邑市	水	8月3日,昌邑市政府组织柳疃镇政府、昌邑市公安局、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是昌邑滨海(下营)经济开发区柳疃工业园内纺织印染企业,该园区位于柳疃镇北部,规划总面积23.46平方公里。园区内目前有13家纺织印染企业,环保手续均齐全,主要从事印花生产,配套建设了污水处理设施,废水经处理后通过一企一管排入潍坊信环水务有限公司柳疃工业园污水厂。现场检查时,企业污水处理设施均正常运行,未发现污水不经处理直接排入潍河的问题。前期,曾接到反映类似问题的投诉举报,经排查均未发现偷排问题。	部分属实	柳疃镇政府、潍坊市生态环境局昌邑分局加强监督检查,严格落实企业主体责任,保证污染治理设施正常运行。	加强对纺织印染企业监督管理,确保企业稳定达标排放。	已办结	无	
73	X3WF20240802010	来信	诸城市和邦汽车回收拆解有限公司在拆解过程中造成周边环境的破坏,1.擅自更改拆解车间布局;2.大量的拆解设备变卖;3.危废转移,联单造假,未按照要求转移至具有资质的企业进行处置;4.厂区内的道路没有按照国家标准进行硬化;5.污水处理设备,废气收集设备没有开启,废水废气直接向外排放,对环境造成严重污染。	潍坊市诸城市	固废	8月3日,诸城市政府组织经济开发区管委会、潍坊市生态环境局诸城分局、诸城市商务局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的诸城市和邦汽车回收拆解有限公司位于经济开发区臧家崖头村800号,环评手续齐全,该公司年回收拆解2万辆报废机动车项目主要对废旧汽车进行拆解,并对拆解下的废钢、驾驶室、汽车大梁分别进行剪断、挤压打包、破碎、压扁等处理,项目废气经车间集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理后排放,无生产废水产生。 经调查,1.该企业在厂区建设初期,即对厂区进行了地面硬化和防渗处理,通过专家验收并取得《报废机动车回收拆解企业资质认定证书》,自取得资质认定以来,未擅自更改拆解车间布局,且目前行业主管部门对更行业主管部门无管理规定。2.该企业拆解作业所需的拆解设备配置齐全,符合相关标准,拆解下来的机动车设备无禁止售卖的相关规定。3.该企业与山东中再生环境科技有限公司签订了《危废废物委托处置合同》,2024年4月19日将废抹布、废电路板、废油漆、废尾气净化装置、废活性炭、废电池等进行了过一次转移处置,危废转移联单及相关信息在“潍坊市固体废物全流程监管系统”可查,未发现信访件反映的违法违规行为。4.该项目无工艺废水产生,现场检查时,企业未进行拆解作业,废气治理设施未开启。	属实	经济开发区管委会、潍坊市生态环境局诸城分局、诸城市商务局加强监管,督促企业依法依规经营,发现违法行为及时查处并督促整改。	经济开发区管委会、潍坊市生态环境局诸城分局、诸城市商务局加强监管,督促企业依法依规经营,发现违法行为及时查处并督促整改。	已办结	无	
74	X3WF20240802011	来信	寿光市顺联制冰厂非法大量开采,使用地下水,在晚上12点以后至次日上午7点左右,通过设在厂前的排污口排放污水,污水经村排水沟进入高速公路排水管道,最后进入河道内。	潍坊市寿光市	水	该信访件与受理编号D3WF20240730030反映内容基本一致。 8月3日,寿光市政府组织纪台镇政府,寿光市水利局,潍坊市生态环境局寿光分局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光市顺联制冰厂年产100万个冰瓶项目,环保手续齐全。主要原料为塑料瓶坯、水,生产工艺:吹瓶-灌装-速冻-成品。吹瓶工序产生的有机废气经处理设施处理后通过15米排气筒排放;生活污水经化粪池,无害化处理后用作农田施肥;不合格产品、废包装等收集后外售,生活垃圾由环卫部门清运。 2.现场检查时该企业正常生产,生产用水为水泵直接抽取地下水,装瓶后速冻即成品,制冷设备冷却水循环使用不外排。装瓶时有极少量塑料瓶因产品质量问题发生破损,导致瓶装地下水洒落后流至厂区管道内,因洒落水量较少,未发现流到厂区外管网问题。反映的“厂前的排污口”为该企业的雨水排放口,现场检查时无排水迹象。潍坊市生态环境局寿光分局已于7月31日委托第三方检测机构对厂区内管网的存水进行取样检测,检测结果显示化学需氧量、氨氮、总磷、pH值符合《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求。 3.厂区内水井办理了取水许可证(D370783G2021-0248),经查看山东省水资源税水量核定远程在线监控系统,2024年1月1日至8月3日该企业实际取水量为518立方米,合每天2.43立方米,用量较少,不存在非法大量开采使用地下水问题。 4.该企业主要生产时间为白天,晚上6点以后停工停产,调查组于8月3日凌晨1点对该企业进行现场检查,该企业未生产,未发现反映的排水问题。	部分属实	督促该企业采取措施确保塑料瓶坯质量,进一步降低瓶破洒水问题。	要求该企业降低塑料瓶破损率,破损冰瓶及时收集并加水再次回用,从源头上减少废水产生。	已办结	无	
75	X3WF20240802012	来信	1.诸城九龙河又名扶洪河,沿岸无数排污口每天排放未经处理的污水,臭气熏天,周围寸草不生。2.潍河不仅有排污口,且多处河段有排泥沟、地笼等,电鱼者众多,如在杨家庄村段随处可见地笼,绵延数公里都是。3.潍河水近3年出现污染环绕的现象,如驾驶柴油拖车,向水体撒化肥、撒网捕鱼、铺设地笼等违法行为。	潍坊市诸城市	生态	该信访件与受理编号X3WF20240730005投诉的内容基本一致。 17月31日,诸城市政府组织密州街办、龙都街办、诸城市市政公用事业服务中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的扶洪河为城区中心河道,南起南环路,北至潍河,两岸管网入河口全部为雨水管渠排河口,包括泄洪渠道、中心城区市政道路(兴华路、人民路、繁荣路、密州路等)雨水管道、部分城中村及沿河小区雨水管道等。7月以来,降雨频繁,降水量较常年同期增多近26%,降雨期间雨水冲刷路面灰尘后通过雨水管道进入扶洪河,可能存在初期雨水发黄、发黑等现象,并非排放污水。经现场调查核实,未发现两岸排河口排放污水污染水体的问题。 27月31日,诸城市政府组织龙都街办、诸城市农业农村局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的潍河由日照市五莲县北部进入诸城市,在诸城市境内流经纪台镇、龙都街办、密州街道、昌城镇、相州镇。诸城境内依法设置两个污水处理厂中水排放口,分别位于滨河片区、潍河段和昌城镇沈家双塘河段,目前这两个排放口均不排放中水。潍河杨家庄村段位于龙都街办,西外环大桥以西。经调查,因前期连续降雨,潍河及上游的大中型水库调洪时大量花白鲢鱼冲到河道,杨家庄附近河段水面开阔,不少附近群众到河边垂钓,下网捕鱼,在巡河人员劝阻下,目前河道中乱下网的情况已大有改观,现场检查时未发现丝网、地笼,及电鱼行为。 37月31日,诸城市政府组织纪台镇政府、诸城市水利局、诸城市农业农村局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的是潍坊市诸城市与日照市五莲县交界的培东水库,培东水库位于诸城市纪台镇培东村西南,潍河干流上游,是一座以防洪、供水、灌溉为主,结合养殖、发电等综合利用的大(II)型水库,总库容3.87亿立方米,兴利库容8664万立方米。经调查,培东水库整个库区流域主要分布在日照市五莲县、莒县及临沂市沂水县境内,水库水面面积2.79万亩,基本分布在日照市五莲县境内。根据1994年省政府鲁政字[1994]85号文件规定:水库枢纽工程管理及防洪安全由诸城市负责,水库全部水面由五莲县库区移民发展渔业生产,现由五莲县政府交由五莲县城市发展集团管理、使用,负责水面使用及水产养殖,每年定期捕捞。现场检查未发现驾驶柴油船舶向水体撒化肥养鱼、撒网捕鱼、布设地笼捕鱼、电鱼的问题,发现有个别钓鱼爱好者在水库周边五莲县城市发展集团设置的钓场、钓鱼平台内钓鱼。	属实	1.加强扶洪河两岸雨水管道定期清淤、维修,确保排水畅通;密州街办、龙都街办、诸城市水利局、诸城市综合行政执法局、诸城市市政公用事业服务中心等部门分工协作,定期清理扶洪河河道、二级河床、入河口的垃圾及杂物,保障水体水质。 2.龙都街办协助诸城市水利局做好巡河工作;诸城市农业农村局、诸城市水利局、龙都街办建立协作机制,对于发现的乱下网、电鱼等违法捕捞行为及时制止和查处。 3.诸城市水利局、纪台镇政府做好水库昼夜巡查工作,及时劝阻辖区群众撒网捕鱼、电鱼等行为,并及时函告五莲县相关部门依法处置。	1.诸城市市政公用事业服务中心持续加强入河管网的监控管理,杜绝污水直排入河。 2.诸城市水利局、龙都街办、诸城市农业农村局、诸城市水利局、龙都街办建立协作机制,对于发现的乱下网、电鱼等违法捕捞行为及时制止和查处。 3.诸城市水利局、纪台镇政府做好水库昼夜巡查工作,及时劝阻辖区群众撒网捕鱼、电鱼等行为,并及时函告五莲县相关部门依法处置。	已办结	无	
76	X3WF20240802013	来信	诸城市新大生物科技有限公司、山东丰合生物科技有限公司,诸城星创生物科技有限公司环评手续为蒸汽,实际使用煤炭为燃料,生产过程中产生大量刺鼻气体,影响周边居民正常生活。	潍坊市诸城市	大气	8月3日,诸城市政府组织辛兴镇政府、高新园管委会、市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的诸城市欣大生物科技有限公司,位于辛兴镇范家朱庙村南,2023年12月29日取得环评批复,2024年开始建设,目前项目正在建设中,按照环评要求,该单位计划购置生物质锅炉作为烘干热源,与环评批复一致。山东丰合生物技术有限公司,位于辛兴镇工业园路51号,年产25000吨喷浆胚芽粉项目,环评手续齐全,生产工艺主要由胚芽粉、玉米浆、玉米胚芽、玉米皮为原料,经搅拌、烘干、粉碎、筛分、包装等工序生产喷浆胚芽粉。烘干、冷却工序产生的废气经管道收集后由“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后排放。该公司使用诸城市龙光热能有限公司提供的蒸汽作为烘干热源,和环评批复一致,未发现“使用煤炭为燃料”的问题。现场检查时异味收集处理不到位,车间内有轻微异味。诸城星创生物科技有限公司,位于高新园范家岭社区工业大道中段路西5789号,现有年产25000吨加浆胚芽粉项目,环评手续齐全。生产工艺主要由胚芽粉、玉米浆为原料,经搅拌、烘干、冷却、包装等工序生产加浆胚芽粉。烘干、冷却工序产生的废气经管道收集后由“旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋设施”处理后排放。该公司使用生物质颗粒炉进行加热烘干,和环评批复一致,未发现“使用煤炭为燃料”的问题。现场检查时两家企业均未生产,车间内有轻微异味。	部分属实	辛兴镇政府加强网格监管责任落实,督促诸城市欣大生物科技有限公司按要求建设,购置设备;对山东丰合生物技术有限公司,诸城星创生物科技有限公司待企业正常生产后,委托有资质第三方对其废气开展监督性检测,根据检测结果依法依规处理。	强化监管,杜绝批建不符,无组织排放超标扰民等问题发生。	阶段性办结	无	
77	X3WF20240802014	来信	1.昌乐县红河镇辛家庄村西北角一处违建厂区,2020年在院内西北角私自挖池建造生姜腌制池,挖出来的沙子倾倒在村西路西边,腌制盐水用水泵外排至厂区东边坑内,导致坑北边树木大面积死亡;7月份开始厂房硬化,将建筑垃圾倾倒在厂区东边坑内,破坏土壤环境。 2.村集体从2021年开始私自采挖承包地沙子,其中村东北角采挖最为严重,破坏生态。	潍坊市昌乐县	水	8月3日,昌乐县政府组织县自然资源和规划局、潍坊市生态环境局昌乐分局、红河镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的企业为国丰果蔬(昌乐)专业合作社,位于昌乐县红河镇朱汉社区辛家庄村西北角,主要从事农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。该厂于2020年4月建设完成。 1.该处土地性质为建设用地,不属于违法建设。2020年5月在院内挖建五个腌制池,主要用于蔬菜腌制,均采取防渗措施。施工后多余的沙子用于铺垫村生产路。现场检查时,其中一个腌制池内有少量生姜,腌制盐水循环使用不外排。腌制车间内未发现排污管道,也未发现排水痕迹。厂区东侧有一凹地,凹地北侧树木茂盛,未发现树木大面积死亡情况。在厂区东侧约15米湾坑内,堆放约20平方米的修路废料,为辛家庄村委于2023年7月修村村内道路时,将部分挖出的硬化水泥块堆积于此,无其他垃圾。 2.2021年该村村委在村东北角采挖沙子,用于修村村内道路,遗留约15立方米的土坑,未作售卖等其他用途。现场无再次采挖痕迹。	部分属实	红河镇政府已组织人员将修路废料清理完毕。 下一步,昌乐县政府将督促县自然资源和规划局加大巡查力度,对私挖滥采违法行为早发现、早制止、早查处。	加强监管,整改到位。	已办结	无	
78	X3WF20240802015	来信	青州市邵庄镇东台头村有180多亩耕地被王某和贾某非法开采,严重破坏耕地;在淄河滩东岸下面有大量河沙被非法开采并用生活垃圾掩埋,污染严重。	潍坊市青州市	固废	8月3日,青州市政府组织邵庄镇政府、潍坊市生态环境局青州分局、青州市自然资源和规划局、青州市水利局、青州市园林绿化和环卫中心、青州市公安局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下:1.反映的“邵庄镇东台头村180多亩耕地被非法开采”和“淄河滩东岸下面有大量河沙被非法开采”为同一位置,位于青州市邵庄镇东台头村西北,靠近淄河沿河路。 2.经青州市自然资源和规划局核实,该区域土地性质绝大部分为林地,小部分为旱地。旱地因土质较差没有耕种,目前为荒滩。反映的王某德为该村村党支部书记,贾某江为该村村民,未发生非法开采、破坏耕地行为,也未发现填埋生活垃圾问题。	部分属实	邵庄镇政府将对该区域加强巡查,严禁随意倾倒生活垃圾、破坏耕地。	加强常态化监管巡查,发现违法行为依法查处。	已办结	无	
79	X3WF20240802016	来信	潍坊市经济开发区杨街万家村北有一处化粪池和养殖场,同属富坤养殖场所有,该厂每天将废水掺入化工冲洗剂内直接排放至基本农田大坑里,周边居民经常闻到刺鼻的气味,令人窒息,污染严重。	潍坊市经济开发区	水	该信访件与受理编号D3WF20240725098投诉的内容部分一致。 8月3日,经济开发区管委会组织双杨(现代农业)发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的为经济开发区富坤养殖场,“化肥厂”实际为养殖场配套的粪污综合利用设施。该养殖场分南北两个养殖区,粪污综合利用设施位于北侧养殖区内。 2.南侧养殖区共建鸡棚、牛棚各1座,北侧养殖区建牛棚1座。目前鸡存栏42000只,牛存栏188头。养鸡棚配套除臭水帘及1处50m³废水收集池(水泥防渗,池上加盖板),用于贮存鸡出栏后冲刷养殖棚产生的废水(清水冲洗,未添加任何化学冲洗剂)。前期该养殖场曾将废水排放至西北农田内,现该农田已进行玉米种植,目前废水定期抽运。2024年8月4日,委托第三方检测机构对南侧养殖区臭气浓度进行了现场检测,检测结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中规定的排放限值要求。 3.北侧养殖区内的粪污综合利用设施,建有砖混粪污贮存池(彩钢瓦覆盖)、压泥机、压滤粪污储存棚、粪污发酵罐、粪肥储存棚等设施。前期已指导并督促该养殖场对粪污贮存池池体进行了加高,对封闭不到位的压滤粪污储存棚、粪肥储存棚等进行了修缮密闭,粪肥由压泥机深度脱水后放至粪污发酵罐内进行发酵,发酵完成后放至密闭的粪肥储存棚,属于有机肥料,未添加任何化学物质。2024年7月26日已委托第三方检测机构对北侧养殖区臭气浓度进行了现场检测,检测结果符合《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)中规定的排放限值要求。	属实	1.双杨(现代农业)发展中心指导养殖场对粪污储运过程加强管理,避免撒漏。 2.该养殖场对水帘等环保设备加强运行管理,对压滤粪污储存棚、粪肥储存棚等进行密闭,减少异味。	双杨(现代农业)发展中心督促该养殖场完善内部管理制度,杜绝出现粪污撒漏、外溢等情况的发生;严格按照要求运行污染防治设施,减少对周边居民的影响。	已办结	无	