

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第七批)

(上接4版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
18	D3WF20240728018	来电	潍城区乐埠山经济开发区郭家成章村,村子南侧上游庙子水库,下游的放水渠,宝通街南侧,村子北侧村支书用生活垃圾截断,多次反映未解决,距离居民住所不足五米,影响居民生活。	潍坊市潍城区	固废	7月28日,潍城区政府组织乐埠山生态经济发展服务中心、区综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的放水渠是郭成村西北角南北方向的沟渠,是当地自然地貌,以前承担村内的排水功能,约十年前将山水库实施改造提升工程,将村内南北向走水改造为东西向,并汇入大于河,该条沟渠就此废弃。由于沟渠干涸,且临近住户和进村道路,不时发生村民、车辆坠沟的情况,村“两委”对废弃沟渠进行了填埋、覆盖。实施过程中,全部用建筑垃圾进行填埋,地表覆盖石子,作为临时停车场使用。	属实	乐埠山生态发展服务中心及郭家成章村全面清理该处建筑垃圾,目前沟渠已恢复原貌,沿路一侧已加装安全围网并悬挂警示标牌,下步,乐埠山生态经济发展服务中心将健全长效机制,加强环境卫生保洁力度,确保整洁有序。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
19	D3WF20240728019	来电	安丘市兴安街道金德食品厂,常年洗姜,废姜泥常年未清理,影响地下水,多次反映未解决。	潍坊市安丘市	固废	7月29日,安丘市政府组织兴安街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映“安丘市兴安街道金德食品厂”实际为“安丘市尚德食品有限公司”,位于兴安街道金山村东北角,法定代表人邹某。该公司“加工8000吨保鲜蔬菜项目”于2018年8月通过环评审批,2018年10月,完成自主验收,环保手续齐全。 2.投诉人反映的“常年洗姜,废姜泥常年未清理,影响地下水”问题,该公司生产工艺为:姜、芋头→清水冲洗→分拣→包装,生产废水经三级沉淀池沉淀处理后,大部分循环回用,少部分排入市政污水管网,现场未发现废水外排现象。 3.该公司废姜泥主要来源于清洗过程中沉淀池沉淀产生的泥土,公司日常定期清理,清理后由专人运输给附近社区,村庄用于社区村庄绿化用土等。因近期降雨频繁,在厂区外侧东南方向堆存有部分清理沉淀池挖出的洗姜、芋头泥(约2吨),未及时处理。	属实	兴安街办督促该公司立即安排挖掘机和运输车辆对临时存放的洗姜泥进行清理,现已清理完成。同时要求公司加强日常管理,及时清理洗姜泥。	立行立改,督促公司及时清理洗姜泥,达到群众满意效果。	已办结	无	
20	D3WF20240728020	来电	寿光市兴安路与健康街圣城街道恒信君悦世家小区,自采井水浑浊,轻微异味,影响居民生活。	潍坊市寿光市	水	7月29日,寿光市政府组织圣城街办、寿光市水利局、寿光市住建局对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,2024年7月5日,寿光市水利局接到12345热线举报,反映“君悦世家小区私自打了一口水井,未得到审批”,寿光市水利局现场调查后,将此违法行为移交至寿光市综合行政执法局,该局对于该违法行为于7月25日下达《行政处罚听证权利告知书》(寿综执罚听告字[2024]第1300007号)。寿光市水利局同时将该小区用水问题反馈寿光市住建局,寿光市住建局已组织对该小区水井水质进行化验检测,检测水质各项指标符合标准要求。 2.为彻底解决该小区用水问题,寿光市住建局与恒信集团(开发商)、寿光市水务集团进行了二次协商。三方约定决定停用此水井,并计划接入市自来水管网。恒信集团已于7月10日上交自来水管网配套费,现水务集团已将主管网接到该小区建筑红线,7月29日现场检查时,现场正在进行井网施工改造。	属实	寿光市综合行政执法局对该小区私自打井违法行为进行依法进行处罚;寿光市水利局对水井进行封存;寿光市住建局协调寿光市水务集团和恒信集团,加快工程进度,预计8月5日完成该小区并入自来水管网改造,实现小区饮用自来水。	督促施工单位加快施工进度,尽快完成小区接入自来水管道,同时将自备水井封存到位。	阶段性办结	无	
21	D3WF20240728021	来电	滨海开发区大家洼镇榆园村,村子东北角许多化工厂,与村子紧挨散发异味,影响居民正常生活。	潍坊市滨海区	大气	7月29日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、滨海区绿色化工园开发服务中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的紧挨大家洼镇街道榆园老村东北角化工企业有3家,分别为潍坊尧盛环保科技有限公司、山东天一化学股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司。3家企业均安装有污染源自动监测设备并与生态环境部门联网;经调阅近期潍坊市环境监测监控系统V6i在线数据,在线数据均符合排放标准。7月28日夜间,29日白天,利用走航车对上述3家企业厂界和榆园村村居周边进行了走航检测,未发现走航超标情况。但因附近企业原料和产品嗅阈值低,部分群众仍可闻知异味。	属实	潍坊市生态环境局滨海分局督促周边企业提升废气治理效率,提高涉挥发性有机物物料各生产环节管控能力。同时,通过持续开展走航监测,夜间巡查、三方帮扶等措施找准“异味”根源,精准施策,确保异味问题得到持续改善。	加强监管,确保榆园村周边企业达标排放,强化提升无组织废气收集能力和精细化管控水平。	阶段性办结	无	
22	D3WF20240728022	来电	高密市醴泉街道康三村赵某良土地东侧排水沟被工业垃圾填埋,污染土地,小片作物死亡,部分停止生长。	潍坊市高密市	固废	7月29日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市醴泉街道康三村赵某良土地东侧排水沟,位于高密市醴泉街道康庄社区康二新村西侧农贸市场附近。现场核查发现,东侧排水沟内有倾倒粪污现象,大约有15平方米的土地被粪污覆盖,并非工业垃圾,沟内没有农作物生长,也未发现农作物死亡问题。	属实	潍坊市生态环境局高密分局、醴泉街办组织人员、设备立即清理现场粪污,于7月29日清理完毕。	强化巡查,立行立改,整改到位消除影响。	已办结	无	
23	D3WF20240728023	来电	昌邑市石埠镇葛东村村头的污水管道在举报人屋后,污水倒流有较大异味,味道发臭。	潍坊市昌邑市	水	7月29日,昌邑市政府组织石埠镇经济开发区管委会、昌邑市住建局、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的“污水管道”实际是昌邑市石埠经济开发区的镇区污水管网,该管网主要用于收集镇区生产、生活污水,最终进入昌邑市石埠镇污水处理厂,其中部分管段铺设于葛东村村北的泄洪沟内(又名葛庄河)。近期因连续强降雨,葛东村周边大量雨水流入村北的泄洪沟内,泄洪沟下游沟段出现淤堵,排水不畅,导致沟内大量雨水外溢、倒流,部分垃圾桶被冲倒,生活垃圾随雨水漂流至投诉人房屋附近,有异味。	属实	石埠经济开发区管委会已于7月29日将泄洪沟疏通完毕,泄洪沟内的生活垃圾等杂物已于7月30日清理完毕。	石埠经济开发区对泄洪沟进行疏通清理,及时清理处置泄洪沟内的生活垃圾等杂物。	已办结	无	
24	D3WF20240728024	来电	潍城区望留街道孙家花园小区周围有很多生活垃圾,生活垃圾渗入自采井,并被水污染。	潍坊市潍城区	固废	7月28日,潍城区政府组织望留街办、区水利局、区综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的孙家花园小区位于利民路以东,宝通街以南。孙家村拆迁旧址有一处自备井,该自备井有围墙保护,自备井附近日常存放六个垃圾桶。近期因垃圾桶垃圾清运不及时,导致自备井附近的一处垃圾桶有生活垃圾外溢现象,未发现生活垃圾渗入自采井情况。	属实	1.望留街办立即联系环卫公司对孙家花园小区生活垃圾进行了清理,已清理完成。下步,望留街办开展辖区区内环境卫生自查自纠,排查出的环境卫生问题及时进行处理,同时,对接区垃圾转运部门,加大辖区内生活垃圾清理清运力度,做到日产日清。 2.区水利局对该井进行水质检测,水质达标改作应急备用水源,水质不达标立即责令关停,并持续跟踪。	立行立改,加强监管。	阶段性办结	无	
25	D3WF20240728025	来电	潍城区福寿街和富强路交叉口东南万特公馆D区南边建筑垃圾,装修垃圾堆积,目前已因下雨冲到地下车库。	潍坊市潍城区	固废	7月28日,潍城区政府组织西关街办、区综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的万特公馆项目位于东风西街以北、西外环以东、福寿西街以南,分为ABCD四个自然地块,其中D区项目在施工阶段,该区东南角积存部分建筑保温废料。近期,城区内出现强降雨,导致D区尚未封顶车库内出现积淤,将该区内部分积存保温废料冲入车库内。	属实	1.西关街办、区综合行政执法局责令该项目负责人立即对地下车库积水进行抽吸,已将地下车库内保温废料清理完毕,并对积存建筑废料覆盖到位。 2.西关街办、区综合行政执法局依法依规划督促施工单位加快道路、绿化、地下车库等配套设施施工,并彻底清理项目内积存建筑废料。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
26	D3WF20240728026	来电	安丘市大盛镇韩家旺村正南方向大青山,辉渠镇田家岭村西南方向大青山上有人砍伐树挖石头,破坏生态。	潍坊市安丘市	生态	7月29日,安丘市政府组织安丘市自然资源和规划局、辉渠镇政府、大盛镇政府对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,大青山,位于安丘西南40公里辉渠镇、大盛镇交界处,面积约2平方公里,东部北部植被茂盛。2024年1月1日,潍坊旺萱农业发展有限公司流转大青山738亩土地。该公司于2024年4月19日办理采伐许可证。 2.投诉人反映“大青山上有人砍伐树挖石头”实际为潍坊旺萱农业发展有限公司在承包土地范围内对树株进行更新作业,砍伐后补种新树种,而非砍树挖石头。	部分属实	已对采伐区域进行补栽,并做好后期养护工作。	加强监管,持续跟踪,督促按期尽快进行树种更新,杜绝破坏生态的问题发生。	已办结	无	
27	D3WF20240728027	来电	寒亭区开元街道祥亭街与渤海路交叉口南200米路东,山东金宇太阳能有限公司租赁的作为仓环库的厂房,没有各种手续,包括环评手续,因厂区内存有建筑垃圾发生生活垃圾发生火灾,至今无人处理。	潍坊市寒亭区	固废	7月29日,寒亭区政府组织区应急管理局、区综合行政执法局、区消防救援大队、寒亭街办、开元街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的山东金宇太阳能有限公司位于渤海路济青高速公路立交桥东,山东豪星以北地块(现渤海路与祥亭街路口东南角),该公司共建设了车间仓库10座,因历史原因,太阳能装备车间仓库建设手续不全,其余九座车间仓库建设手续不全;该仓库无需办理环评手续。根据《关于加快解决民营企业土地房屋产权历史遗留问题的指导意见》(鲁自然资规[2019]3号),该公司已向潍坊市自然资源和规划局寒亭分局申请补充办理相关手续。投诉人反映的仓库厂房屋位于厂区东北侧,曾用予储存矿泉水、饮料等,并非存放“建筑垃圾生活垃圾”;该仓库于2021年10月28日发生火灾,因仓库的出租方与各承租方对火灾责任认定存在争议(已提起民事诉讼),燃烧残留物无法清理。	属实	寒亭区应急管理局、区综合行政执法局、区消防救援大队、寒亭街道办事处、开元街道办事处督促相关责任人规范处置仓库火灾燃烧残留物。	加强监管,规范处置仓库火灾燃烧残留物。	阶段性办结	无	
28	D3WF20240728028	来电	寿光市文家街道地利寿光农产品物流园住桑家村桑某峰蔬菜有限公司后面倾倒烂菜叶,异味严重。	潍坊市寿光市	固废	7月29日,寿光市政府组织寿光市商务局、文家街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.寿光地利农产品物流园位于文圣街以北、文兴街以南、莱都路以西、黄海路以东,占地总面积3000亩(约200万平方米)。园区2009年11月开始投入运营,委托黑龙江天得利和物业服务有限公司承担园内各类垃圾清运和保洁工作。同时黑龙江天得利和物业服务有限公司委托寿光市海舜清洁服务有限公司负责清运园区内经营产生的蔬菜垃圾及业户无法交易的变质蔬菜垃圾。 2.寿光市海舜清洁服务有限公司将园区内蔬菜垃圾运往桑家庄村桑某昌承包地块对蔬菜垃圾进行腐烂,腐烂后通过密闭车库供给周边村民大棚及大田地作追肥使用。该地块为桑某昌于2021年12月9日从桑家庄村承包,建设了容量3000m³的蔬菜腐烂池(已做防渗),与信访提到的桑某峰蔬菜公司直线距离300米。腐烂池临近无居民区、学校等环境敏感点,南距桑家庄村居民区1.5公里,东距北付村1.7公里,北距农田、蔬菜大棚。现场核查时在蔬菜垃圾腐烂池附近异味不明显。 3.7月29日,潍坊市生态环境局寿光分局委托第三方检测机构对该处氨、硫化氢、臭气浓度开展了检测,检测结果符合标准要求。	属实	1.要求寿光市海舜清洁服务有限公司于8月7日前完成现存腐烂池蔬菜垃圾清运处置。清运完成后,物流园蔬菜垃圾将不再运往此处。 2.要求寿光市地利物流园加强对蔬菜垃圾清运处置的管理,做到规范处置。	确保寿光市海舜清洁服务有限公司按期清运完成。同时,寿光市商务局、文家街办加强对蔬菜物流园监管,确保蔬菜垃圾规范处置到位。	已办结		
29	D3WF20240728029	来电	安丘市经济开发区刘家窑原镇地地址中颐蓝城烂尾项目全是垃圾,包括建筑垃圾、生活垃圾等,附近还有人偷挖沙子和石头。	潍坊市安丘市	固废	该信访件与编号D3WF20240728004信访件反映内容基本一致。 7月29日,安丘市政府组织经济技术开发区管理委员会、安丘市综合行政执法局、安丘市水利局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,投诉人反映的堆存垃圾点占地约8亩,属于中颐龙湖康养小镇项目开发范围之内,中颐龙湖康养小镇项目由中颐健康城置业投资(安丘)有限公司负责开发运营。目前,该区域处于未开发利用闲置状态,周边无围墙和围挡。 2.现场堆存的建筑垃圾有刘家窑原镇址建筑物拆迁后遗留的建筑垃圾约500吨,将拟采用项目回填和修建道路使用。现场堆存生活垃圾约40吨,为周边群众乱扔乱倒的垃圾。 3.投诉人反映的“偷挖沙子”问题,为中颐龙湖康养小镇项目建设施工过程中产生的沙土方,现场堆存沙土方量约有2000吨。堆存的沙土方后期将用于项目建设回填平整,无偷挖沙子问题。	属实	1.中颐健康城置业投资(安丘)有限公司立即对空地上的生活垃圾进行清理,已清理完成。 2.中颐健康城置业投资(安丘)有限公司在项目部空场内设置建筑垃圾临时堆放点,将建筑垃圾集中堆放并用绿网覆盖,限期完成建筑垃圾堆放点四周围挡建设。 3.中颐健康城置业投资(安丘)有限公司限期完成该处空场围挡建设,加强宣传引导,避免乱倒垃圾等类似问题发生。	立行立改,组织人员立即清理现场垃圾,并建立垃圾长效管控机制,避免类似问题再次发生,达到群众满意效果。	阶段性办结	无	
30	D3WF20240728030	来电	经济开发区双羊街道庞家村于某,欺许庞某龙用建筑垃圾、商混站上的垃圾填埋东北角湾塘;举报人家北五路与北园路交叉路口以西一公里的基本农田排水沟被于某用建筑垃圾、生活垃圾填满,排水沟内树木被破坏。	潍坊市经济开发区	固废	7月29日,经济开发区管委会组织双杨(现代农业)发展中心对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.原湾塘占地约3亩,主要用于雨季村庄雨水排灌。2020年11月庞某龙私自土方及建筑垃圾进行填埋,庞家村村干部发现其私自填埋后曾多次前往制止。2024年7月31日,双杨(现代农业)发展中心现场监督对该地块选取3个点位使用挖掘机进行开挖,填埋物主要为土及建筑垃圾。8月1日,双杨(现代农业)发展中心在投诉人的监督下进一步开挖4个点位。8月2日在投诉人的监督下由第三方检测机构对建筑垃圾进行了现场取样。目前公安机关已对其进行违法埋入调查,双杨(现代农业)发展中心将根据案件进展进行后续处理。 2.反映的“排水沟”为丁家沟,南北长约300米,此处临近两村交界,经常有村民倾倒垃圾。据了解庞家村村委每年对丁家沟进行环境卫生整治,花费大量人力、物力、财力。2020年3月经庞家村“两委”研究,计划对该300米沟使用开槽土填平,但沟南头部分未填埋即停工。原沟内树木被庞家村“两委”于2022年(于某未在任)按程序组织采伐。 3.2024年7月31日,双杨(现代农业)发展中心现场监督选取4个点位使用挖掘机进行开挖,8月1日,双杨(现代农业)发展中心在投诉人的监督下进一步开挖,沟南头地表有部分混凝土柱,北头开挖土层下有部分垃圾。同时发现地表有周边村民倾倒垃圾。	属实	1.庞家村村委建立长效机制加强日常监管,严禁乱倒垃圾及非法填埋。 2.根据案件进展对湾塘内建筑垃圾进行清理。 3.立即对丁家沟周边村民倾倒在地表的垃圾进行清理,对开挖发现的垃圾进行清理。	庞家村村委落实好网格化监管机制,加强巡查,及时制止垃圾倾倒填埋问题,发现涉嫌违法行为及时报有关部门依法处置。	未办结	无	
31	D3WF20240728031	来电	坊子区岵山街道饮马镇东章村有一山东省云涛有机肥厂,夜间生产骨头颗粒,异味严重,生产废水排入济青高速出口向南1000米的河内和城市管道内,影响居民生活。	潍坊市峡山区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240726078、D3WF20240726100、D3WF20240726106、D3WF20240727061投诉的内容基本一致。7月28日晚,峡山区管委会组织岵山街办、潍坊市生态环境局峡山分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的云涛有机肥厂为山东云涛有机肥料有限公司,夜间未发现生产行为,2017年以后西南侧厂内有机肥料有限公司、潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司和山东盛永欣生物科技有限公司分别在云涛有机肥厂以西南侧厂区、西北侧厂区和厂区内中部租用山东云涛有机肥料有限公司园区土地建设相关项目。以上四家公司中仅山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司夜间生产。 2.山东盛永欣生物科技有限公司,生产工艺项目使用猪、牛鲜骨、干骨为原材料,生产工艺为:破碎→水解→脱水→干燥→冷却→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水,项目原料堆放、破碎、水洗工序产生的恶臭气体经密闭收集后通过三级酸洗+三级水洗处理后由1根35m高排气筒DA001排放;干燥工序产生的粉尘废气经管道引入旋风除尘器+水幕除尘+风冷装置处理后由1根35m排气筒DA002排放,产生的废水经潍坊鑫中鑫生物科技有限公司污水处理站处理后一起汇入市政污水管网。潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司,生产工艺项目使用原料为病死禽畜,生产工艺为:原料→破碎→化制→固液分离→固态物料一烘+粉碎→颗粒→包装→成品,主要排放污染物为废气、废水,废气经收集后进入气液分离,经酸性洗涤塔处理后通过排气筒有组织达标排放;该项目改扩建产生的废水主要经运输车辆清洗废水、无氰化処理设施冷凝水、生活污水,改扩建项目劳动定员增加,新增生活污水,生活污水经化粪池处理后与运输车辆清洗废水、无氰化処理设施冷凝水进入厂区污水处理站处理一起汇入市政污水管网。 3.现场检查时,山东盛永欣生物科技有限公司和潍坊市鑫中鑫生物科技有限公司,所配套的污染防治设施正常运行。现场车辆管理不规范,部分运输原料(湿料)的车辆滞留园区内造成滴漏,导致地磅处、车间门口处等车辆滞留区域存在异味明显;运输原料的车辆进入生产车间时,车间大门开启,会出现短时间的无组织废气逸散,但整个园区厂界及周边无浓烟及明显异味,为进一步核实该企业污染物排放情况,已委托有资质的第三方检测机构(山东正实环保科技有限公司)对山东云涛有机肥料有限公司园区厂界开展污染物排放情况检测,检测结果该企业污染物排放未超标。	属实	潍坊市生态环境局峡山分局已要求该企业加强规范管理,科学调度车辆运输时间,对车辆上路货、进园区时间严格把控指挥,以减少车辆在园区内停留时间,杜绝运输原料(湿料)的车辆滞留园区内,确保运输原料(湿料)的车辆进入厂区后及时进入密闭车间,车间大门及时关闭,同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味来源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常运行,确保污染物达标排放。山东盛永欣生物科技有限公司计划两周内,在车间门口安装装味自动喷雾系统并对地面进行改造,增加除污能力。	进一步加大对该企业的监管力度,规范企业运输行为,减少车辆在室外滞留时间;同时安排人员及时对地磅、路面进行清理,消除异味来源。建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保证污染防治设施正常运行,确保污染物达标排放。	阶段性办结	无	
32	D3WF20240728032	来电	高密市醴泉街道柳树屋子村小康河污水直排,五里桥小辛河企业污水直排,徐家庄小辛河污水直排,阙家镇守信官庄村南小河边污水处理厂未运行,日常只有一个人管理。	潍坊市高密市	水	7月29日,高密市政府组织高密市住建局、潍坊市生态环境局高密分局、朝阳街办、醴泉街办、阙家镇政府等单位对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的“醴泉街道柳树屋子村小康河污水直排”问题,小康河自南向北流经醴泉街道柳树屋子村东,周边无涉水企业和污水处理厂,柳树屋子村南有一条自然沟,沟内水体自西向东排入小康河。因近期高密市降雨频繁,雨量较大,雨水沿自然沟向东进入小康河,不存在污水直排问题。 2.投诉人反映的“五里桥小辛河企业污水直排”问题,五里桥小辛河至上游四里范围内共有3家涉水企业,分别为高密鸿源染料科技有限公司、高密市嘉恒节能科技有限公司、高密市富鑫针织服装有限公司。现场检查发现,3家企业均建有污水处理站和规范化排污口,安装有污染源自动监测设备并与环保部门联网,其中,高密鸿源染料科技有限公司自7月份以来一直处于停产状态;高密市嘉恒节能科技有限公司和高密市富鑫针织服装有限公司污染防治设施运行正常。均未发现污水直排的问题。 3.投诉人反映的“徐家庄小辛河污水直排”问题,反映的徐家庄实为许家庄,该处为小辛河上游,建有地下箱涵。高密市于2023年10月在该处实施了雨污分流改造,同步建设了污水泵站,设有22方水池四套,将上游污水截流后,通过压力管道进入家纺路污水主管网。现场检查发现,该处污水泵站运行正常,不存在污水直排问题。 4.投诉人反映的“阙家镇守信官庄村南小河边污水处理厂未运行”问题,阙家镇只有一处污水处理厂,位于守信官庄村南约35公里。该污水处理厂于2016年10月投入运行,主要承接阙家镇区及附近村庄产生的生活污水。现场检查发现,该厂运行正常,每日4名工作人员在岗,进出水在线监测数据均正常。	部分属实	1.高密市住建局加强对小辛河污水泵站管理,实时掌握泵站运行情况,保障污水泵站正常运行;加强对阙家污水处理厂日常运行监管,严格执行操作流程,确保设备正常稳定运行,出水达标排放。 2.潍坊市生态环境局高密分局加强对小辛河沿线企业的监管,督导企业规范运行污染治理设施,杜绝企业污水直排。 3.醴泉街办加强对柳树屋子自然沟巡查管理,防止污水入河。	规范运行污水处理设施,确保污水达标排放;常态化开展巡查,杜绝污水直排现象。	已办结	无	
33	D3WF20240728033	来电	安丘市新安街道富华社区游洼村西南方向700米处一动物药厂,排气筒高度较大,有异味,影响周围居民生活。	潍坊市昌乐县	大气	7月29日,昌乐县政府组织潍坊市生态环境局昌乐分局、营丘镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为山东东安动物药业有限公司,位于昌乐县营丘镇康头工业园1号,主要从事兽药、饲料生产加工,该企业环保手续齐全,废气主要为粉剂制粒混合工序产生的粉尘,经布袋除尘器处理后,通过15米排气筒排放。所有工序均在密闭车间内进行。现场检查时,该企业正常运行,污染防治设施正常运行,厂区及周边无异味、排气筒无可见烟尘。营丘镇政府委托山东鑫绿谷检测技术服务有限公司对其废气排气筒、厂界进行了检测,检测结果均符合相关要求。	不属实	昌乐县政府将督促潍坊市生态环境局昌乐分局持续强化监管,加强日常巡查,结合无人机、视频监控等智能化监管手段,督促企业污染防治设施规范运行。	加强监管、严控力度。	已办结	无	
34	D3WF20240728034	来电	寒亭区渤海路015559号住旺塑业,排放污水,有轻微异味,院内遍布黑水,影响居民伙伙。	潍坊市滨海区	水	7月29日,滨海区管委会组织潍坊市生态环境局滨海分局、中外合作产业园开发服务中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的住旺塑业实为潍坊佳旺塑业有限公司,该公司环保手续齐全。现场检查发现,企业污水处理站正常运行,处理后的废水全部循环套用于废塑料原料清洗工序,未发现向外环境排放污水的问题。该企业塑料原料粉碎、清洗车间北侧因雨水收集口封堵,降雨导致路面3处低洼地带有少量积水,散发轻微异味,但未发现向院内排放黑水情况。7月29日,潍坊市生态环境局滨海分局委托第三方对企业生产工序排气筒及厂界进行监督性检测,检测结果符合排放标准要求。同时,潍坊市生态环境局滨海分局利用走航车对企业周边进行了走航检测,经走航检测,未发现周边存在超标情况。	部分属实	潍坊市生态环境局滨海分局已督促潍坊佳旺塑业有限公司立即进行整改。该企业已于2024年7月29日将塑料原料粉碎、清洗车间内部积水和厂区路面3处低洼地面积水清理至车间内部污水收集池。	潍坊市生态环境局、中外合作产业园开发服务中心加强对该企业的日常监管,确保企业生产过程中环保设施正常运行,污染物达标排放,厂区路面清洁到位。	已办结	无	