

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第十七批)

(上接9版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
57	D3WF20240807057	来电	固堤街道李家沿村东园中园酒店对面,有一废弃养殖场,占地约200亩,填埋厚度约1.5米的建筑垃圾、化工垃圾,多次反映未解决。	潍坊市寒亭区	固废	8月8日,寒亭区政府组织潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映位置为一处养殖场旧址,位于固堤街道固堤中园酒店以东,占地面积约146亩,土地性质为设施农用地。因该地块地势低洼,汛期易积水,潍坊市和新时代食品有限公司接手该地块以后,为避免汛期积水影响养殖,计划将该地块整体垫高。通过调查,该地块在地面平整期间曾使用部分建筑垃圾作为骨料回填垫高地,该行为已由区综合行政执法局立案处罚。为确保填埋物未对土壤造成污染,该企业委托山东天元盈康检测评价技术有限公司于2024年5月30日开展现场勘查、取样及样品分析。6月19日,山东天元盈康检测评价技术有限公司出具的检测报告显示四氯化碳、氯仿、氯甲烷、二氯甲烷、四氯乙烯、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯等均未检出,未表现出化工垃圾特性。针对本信访件反映问题,2024年8月8日,潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办与投诉人进行了会面,经查阅投诉人提供的检测报告,未发现数据有明显异常,检验结果符合GB15618-2018《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》要求,已与投诉人说明该情况。	部分属实	潍坊市生态环境局寒亭分局、固堤街办督促企业加强日常巡查监管,做好现场人员值守,严防倾倒固废问题发生。	加强日常巡查监管,做好现场人员值守,严防倾倒固废问题发生。	已办结	无	
58	D3WF20240807058	来电	峡山区岫山街道云涛有机肥厂,生产时产生异味,废水直排入附近沟渠和管网,夜间较为严重。	潍坊市峡山区	大气	该信访件与受理编号D3WF20240726078、D3WF20240726100、D3WF20240726106、D3WF20240727061、D3WF20240728031投诉的内容部分一致。 2024年7月27日至8月8日,峡山区管委会组织岫山街办、潍坊市生态环境局峡山分局多次对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 1.投诉人反映的云涛有机肥厂为山东云涛有机肥料有限公司,夜间基本不存在生产行为。现在园区内有4家企业,8月8日工作人员现场核查发现,只有山东盛永欣生物科技有限公司夜间生产,其它3家公司夜间未生产。 2.山东盛永欣生物科技有限公司主要排放污染物为废气、废水,废气经环保设备处理后进行排放;产生的废水经公司污水处理站处理后一起汇入市政污水管网,未发现废水直排入附近沟渠和管网问题。 3.现场检查时山东盛永欣生物科技有限公司正常生产,所配套的污染防治设施正常运行,整个园区厂界及周边无明显异味。前期发现的车辆管理不规范;部分运输原料(湿料)的车辆滞留在园区内造成滴漏;运输原料的车辆进入生产车间出现短时间的无组织废气逸散等问题已经整改完成。	部分属实	岫山街办、潍坊市生态环境局峡山分局已要求该企业加强规范化管理;建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保持污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放;已在车间门口安装异味自动喷淋系统,并对车间地面进行改造,增加除污能力。	进一步加大对该企业加强规范化管理;建立生态环保管理长效机制,组织人员定期开展巡查,保持污染防治设施正常开启,确保污染物达标排放。	阶段性办结	无	
59	D3WF20240807059	来电	昌乐县营丘镇赵家崖头村北,206国道路西,桦昌商贸有限公司生产聚氨基白料期间使用氨气,污染大气,年产量百吨。	潍坊市昌乐县	大气	8月8日,昌乐县政府组织潍坊市生态环境局昌乐分局、营丘镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 信访人反映的实为潍坊市桦昌商贸有限公司,位于昌乐县营丘镇赵家崖头村东北800米处206国道路西,经营范围:化工产品及其原料销售。该公司建有1座车间,车间内存有聚脲多元醇、聚脲多元醇、三乙胺、阻凝剂等原材料,用铁皮桶和白色吨桶密闭存放。现场未发现有搅拌罐、反应釜等生产设备,也未发现氨气瓶及存储氨气瓶的压力设备。	不属于	潍坊市生态环境局昌乐分局、营丘镇政府定期进行复查,确保企业不存在违法生产的行为。	加强巡查、检查。	已办结	无	
60	D3WF20240807060	来电	诸城市枳沟镇石屋山酒庄无环评手续生产酒,生产污水往厂东南角排水沟直排。	潍坊市诸城市	水	8月8日,诸城市政府组织枳沟镇政府、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访人反映的酒庄实际是山东石屋山酒庄有限公司,位于枳沟镇枳沟四村东1000米路南,建有年加工500吨白酒项目,有环评及排污许可手续,因夏季高温该厂自7月至今暂时停产,无生产废水排放。现场检查,该企业污水处理站,沉淀池经污水管网排入诸城市污水处理厂。“厂东南角排水沟”系厂区东侧多年前荒废的一段污水管网支管,内部淤堵,且地势较低,近期受强降雨影响,206国道旁雨水管网水位较高,主管网内雨水向该处废弃污水管网反溢流,导致污水管网内淤堵的杂物被冲出涌至路面。	部分属实	枳沟镇政府立即对污水溢流的路面进行清理,并于8月31日前将废弃污水管道封堵。	枳沟镇政府对该处废水再次发生溢流问题,杜绝再次发生溢流问题。	阶段性办结	无	
61	D3WF20240807061	来电	临朐县寺头镇东福泉村,潍坊巨森新材料有限公司,开采其厂房南侧的山体,回填至厂北的50亩左右的基本农田,用于厂房建设。	潍坊市临朐县	其他	8月8日,临朐县政府组织寺头镇政府、县矿管办、县公安局、县综合行政执法局、县自然资源和规划局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的潍坊巨森新材料有限公司位于寺头镇东福泉村西300米处,法定代表人陶某,主要从事混凝土加工。该公司南侧紧邻山坡,山坡土质疏松,滑坡现象严重,造成下方堆积大量沙土,威胁到公司厂房安全。为解决该问题,2024年5月,该厂负责人将堆积的滑坡沙土运至厂区北侧低洼易涝农田,并对滑坡的山坡进行削坡修整。现场检查时,该公司已完成低洼易涝农田的平整复耕,未发现沙土外运及用于厂房建设现象。	部分属实	寺头镇已加强监管,确保复垦土地不用于厂房建设。	加强监管,确保复垦土地不用于厂房建设。	已办结	无	
62	D3WF20240807062	来电	高密市醴泉街道雁山纺织使用两用炉子,夜间使用燃煤,产生粉尘。	潍坊市高密市	大气	8月8日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、高密市市场监管局、醴泉街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是高密市雁山纺织有限公司,位于高密市醴泉街道醴泉工业园富泉街909号1幢,主要生产工艺:棉纱-浆纱-织布-成品。现场检查,该公司织布工序正常,浆纱工序因市场原因处于停产状态。浆纱供热来源于一台4吨生物质蒸汽锅炉,配套喷淋塔除尘设施,不是投诉人所述的两用炉子,现场未发现有煤炭和使用煤炭的痕迹。	属实	潍坊市生态环境局高密分局加强巡查,在该公司浆纱工序生产时,第一时间委托第三方检测机构进行取样检测,并根据检测结果依法处理。	规范运行污染防治设施,达标排放。	阶段性办结	无	
63	D3WF20240807063	来电	高密市密水街道豪迈社区薛家村,付某森无环评手续卖砂石,产生扬尘,经济技术开发区大王庄村左右手手套厂手续不全。	潍坊市高密市	大气	8月8日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、经济开发区管委会、密水街办对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市密水街道豪迈社区薛家村付某森卖砂石处实为高密市周梅建材销售中心,位于高密市密水街道薛中路9号,经营者周某梅,主要从事建筑材料销售,据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,周某梅卖建材行为不存在生产经营活动,不需要办理环评手续。该建材中心院内堆放有少量砂石,部分砂石未覆盖。投诉人反映的经济技术开发区大王庄村左右手手套厂实为高密市兴富劳保用品有限公司,位于高密经济开发区姚前路西侧3000号,主要生产浸胶劳保手套,现场检查,该公司正常生产,污染防治设施运行正常。该公司于2017年6月环评备案(高环评函[2017]24号);于2024年3月13日取得排污许可证(91370785556744064M001W)。环评备案生产线十六条,现有生产线十二条,生产线数量及产能均未超过环评手续中的数量,不存在手续不全问题。	属实	1.潍坊市生态环境局高密分局、经济开发区管委会、密水街办督促该建材中心将未覆盖的砂石进行覆盖,减少扬尘产生。8月8日下午,该建材中心院内砂石已全部覆盖完毕。 2.潍坊市生态环境局高密分局、经济开发区管委会督促企业规范运行污染防治设施,达标排放。	落实扬尘防治措施,严把审批关口,规范运行污染防治设施,达标排放。	已办结	无	
64	D3WF20240807064	来电	诸城市林家村镇往西约七公里路南龙翔铝业对面有好几家饲料厂,林家村镇政府北边,东边好几家石料厂,全天扬尘特别多,噪音扰民。	潍坊市诸城市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240807024投诉的内容部分一致。 8月8日,诸城市政府组织林家村镇政府、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访人反映的(石料厂),经排查,此处无饲料厂,但有四家石料加工企业(点),诸城市威鼎建材有限公司已办理环评及排污许可证;诸城市鑫鑫建材有限公司已办理环评审批、排污许可证,目前正在组织自主验收并完善污染防治设施中;王某石料加工点、李某伟石料加工点未办理环评及排污许可证。 信访人反映的几家石料加工点位于林家村镇卜落林村北,未办理环评及排污许可证。 信访人反映东边几家石料加工企业,经排查,此处共有三家石料加工企业(点),诸城市汇东建材有限公司位于林家村镇沙沟村,诸城市诺兴工贸有限公司位于林家村镇沙沟村103号,上述两家公司已办理环评以及排污许可证;诸城市吴瑞全升新材料有限公司位于沙沟村南,未办理环评及排污许可证。 上述八家石料加工企业(点),现场检查时均未生产,砂石覆盖不彻底。	属实	四家已办理环评及排污许可证的石料加工企业规范生产,做好扬尘、噪声管控;四家未取得环评及排污许可证的石料加工企业,了解政策后,拆除生产设备,对料堆采取覆盖抑尘措施。以上整改于9月10日前完成。	林家村镇落实监管职责,督促辖区内石料加工企业规范生产,及时发现违规,并督促整改。	未办结	无	
65	D3WF20240807065	来电	诸城市枳沟镇乔庄社区王村,舜沃农业臭水排放到村西北角一个大池子,异味难闻,影响居民生活。	潍坊市诸城市	水	8月8日,诸城市政府组织枳沟镇政府、潍坊市生态环境局诸城分局对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访人反映的“大池子”是诸城舜沃农业科技有限公司在所承包的农村地块内设立的沼液稀释暂存池,用于沼液还田时兑水稀释。诸城舜沃农业科技有限公司,从事规模化大型沼气工程发电项目,环评及排污许可手续齐全,租赁枳沟镇乔庄和王村的农用地,设置一处沼液稀释暂存池,该暂存池距北侧乔庄工业园约210米,距东南侧王村居民区约710米。沼液在暂存池内存放,仍产生沼气,因安全原因,未对暂存池进行密闭,沼液暂存及还田期间有臭气异味产生。	属实	枳沟镇政府督促诸城舜沃农业科技有限公司立即对暂存池内剩余的沼液进行清理,用清水清洗暂存池,减少异味影响。	诸城舜沃农业科技有限公司在使用沼液灌溉农田期间尽量缩短暂存时间,避免造成异味污染;非沼液还田期间,沼液池不得存放沼液,剩余沼液必须清理干净,减少臭气异味对环境的影响。	已办结	无	
66	D3WF20240807066	来电	青州市庙子镇店子村往南1000米左右路旁,无手续售卖散煤。	潍坊市青州市	其他	8月8日,青州市政府组织庙子镇政府、潍坊市生态环境局青州分局和青州市发展和改革委员会对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.反映的售卖散煤点为临淄华展煤炭经营部,经营者张某(淄博市临淄区人),经现场核查和国土定位,该煤炭经营部位于淄博市临淄区。2.临淄华展煤炭经营部于2024年5月29日办理了营业执照(登记机关为淄博市临淄区行政审批服务局),经营场所为淄博市临淄区金山镇南木北村东50米,经营院落现场悬挂有淄博市金山镇国控公示牌,院落编号JSNSB01。经现场核实,群众反映问题的场所不属于青州市管辖范围。	属实	该信访件已移交淄博市临淄区办理。	建立边界地区常态化巡查监管机制,发现环境违法行为依法查处。	已办结	无	
67	D3WF20240807067	来电	青州市海岱路瓜市桥南侧有个小广场,天黑后广场舞噪音扰民,影响周边居民生活。	潍坊市青州市	噪声	8月8日,青州市政府组织青州市公安局、云门街办对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 反映的位置位于青州市云门山街道瓜市桥南侧、南阳河西侧。该广场夜晚有广场舞等活动,有时持续到夜间九点以后,影响附近周边居民休息。	属实	社区工作人员已对广场舞组织者进行约谈,要求进行广场舞活动时音量远离集中居住区,降低扩音器音量,在晚上九点之前结束活动,避免再出现广场舞噪声扰民情况。	加强常态化监管巡查,防止问题反弹。	已办结	无	
68	D3WF20240807068	来电	临朐县寺头镇白寺路供电所南侧,汇盛金属制品厂,厂内扬尘,露天喷漆,焊机未全部覆盖。	潍坊市临朐县	大气	8月8日,临朐县政府组织寺头镇政府、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为临朐县汇盛金属制品厂,位于寺头镇白寺路供电所南侧,负责人张某某,主要从事铝艺护栏制品制造销售。主要工艺为金属切割、焊接、组装、无喷漆工艺。现场检查,车间内有焊机3台,配套3台焊烟净化器,生产场地为水泥硬化地面,厂内地面清理不及时,存在扬尘、无喷漆痕迹。因市场原因,该企业自2024年7月6日至今一直未生产。	属实	寺头镇政府已加强监管,督促企业加强生产过程管理,规范生产运营。	加强监管,督促企业规范生产运营。	已办结	无	
69	D3WF20240807069	来电	坊子区经济发展区东杨家坡村,杨某学养牛,将粪水排至村东一条自然沟,该自然沟最终汇入白浪水库,产生异味。	潍坊市坊子区	水	8月8日,坊子区政府组织经济发展区、区畜牧业发展中心,对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,被投诉人位于坊子区经济发展区东杨家坡村东南角,牛舍负责人为东杨家坡村村民杨某学。该牛舍建于1980年,棚舍面积5000平方米,配建有一个粪污暂存池,现存栏肉牛71头、马8匹、羊200只。 经查,该养殖户粪便经发酵后还田利用,现场检查时,未发现粪污外排现象,现场有异味。	部分属实	杜绝畜禽粪污外排现象发生,及时清理牛舍,减少异味散发,同时,做好周边群众沟通解释工作。	杜绝畜禽粪污外排现象发生,及时清理牛舍,减少异味散发。	已办结	无	
70	D3WF20240807070	来电	峡山区岫山街道普辉社区前行营村姜守工艺品厂,产生噪声、粉尘,影响居民正常生活。	潍坊市峡山区	大气	2024年8月8日,峡山区管委会组织岫山街办对群众信访问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 现场检查时,潍坊江宇工艺品有限公司正常生产,所配套的污染防治设施正常运行。密度板生产车间大门开启时,存在无组织粉尘逸散现象,加热挤塑工序治污设施风机外隔音板未全部封闭,存在噪声。为进一步核实该企业噪声排放及噪声情况,于8月8日委托有资质的第三方检测机构对潍坊江宇工艺品有限公司园区厂界粉尘颗粒物、噪声开展检测,检测结果均达标。	属实	1.生产车间出入口人员进出后要及及时关闭,避免废气无组织排放;2.进行降噪处理,治污设施风机外隔音板全部进行封闭;3.要求企业环保管理长效机制,组织人员定期开展环保设备运维巡查,保证污染防治设施正常开启,确保各项污染物达标排放。	进一步加大对该企业加强规范化管理,生产车间做到门窗密闭,同时安排人员对厂内、车间进行清理,及时对厂内、车间进行清理,保证设备运维巡查,建立生态环保管理长效机制,保证污染防治设施正常开启,确保各项污染物达标排放。	未办结	无	
71	D3WF20240807071	来电	潍城区望留街道尹家庄村正西100亩左右耕地,被昌乐县岳星玄武岩石料厂进行开采,多次反映未解决。	潍坊市昌乐县	其他	8月8日,昌乐县政府组织县自然资源和规划局、五图街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的实为昌乐县岳星玄武岩石料厂,经营者为臧某军,主要从事玄武岩粉碎加工销售业务。该厂于2021年5月设备拆除后至今未再恢复生产。2005年10月五图街道办事处在昌乐县国土资源局办理采矿许可证(证号:3707252008107130001308),在四泉山进行玄武岩开采,矿区面积0.0017平方公里,开采行为仅在矿区面积范围内。至2010年10月采矿许可证到期截止,之后四泉山处于封山禁采状态。2021年五图街办在矿区建设铁丝围栏保持原状至今,现场山体已被植被覆盖,未发现重新开采现象。	部分属实	加强对矿产资源的巡查、监督管理,做好群众宣传引导和相关法律知识普及工作,防止发生盗采矿产资源问题。	加强巡查监督,保护生态平衡。	已办结	无	
72	D3WF20240807072	来电	寿光市侯镇山东海潮化学工业有限公司,亚硝酸钠生产过程产生一些污水,外排到厂区外,雨污未分流,厂子南边空地经常有积水,碱性不正常。	潍坊市寿光市	水	8月8日,寿光市政府组织潍坊市生态环境局寿光分局、侯镇政府对群众信访问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.山东海潮化学工业有限公司位于寿光市侯镇项目区联盟路18号,建有160kt/a亚硝酸钠和亚硝酸钠项目,项目环保手续齐全。 2.该企业建有生化处理污水站,项目生活污水、检测化验废水、少量工艺废水、地坪冲洗废水,循环系统异水经污水处理站处理后通过罐车运至寿光市华源水务有限公司进一步处理。该企业废水转运台账记录齐全,运输车辆安装有GPS定位系统,现场未发现污水外排到厂区外的情况。厂区内分别设置有污水管网、雨水管网,建有初期雨水收集池,规范设置切换装置,现场未发现雨污未分流问题。 3.该企业厂区内南边空地处于企业生产路南侧西面,因近期连续降雨,南侧空地地势较低造成雨水积存,经现场使用PH试纸测试,PH值在7-9之间,现场已将积水抽至企业污水处理站处理。	部分属实	潍坊市生态环境局寿光分局认真落实“双随机、一公开”制度,对该企业进行随机执法检查,确保该企业污染防治设施正常运行,污染物达标排放。	加强对企业环境监管,督促企业严格落实各项环保措施,确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放。	已办结	无	
73	D3WF20240807073	来电	高密市柴沟镇大刘戈庄村,瑞瑞养殖场粪便异味严重。	潍坊市高密市	大气	该信访件与受理编号D3WF20240724033、D3WF20240806012投诉的内容基本一致。 8月8日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、高密市畜牧业发展中心、柴沟镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的是高密市瑞瑞生态农业科技发展有限公司(北场),位于大刘戈庄村以南约900米处,现饲养蛋鸡35万只。鸡舍产生的鸡粪通过管道输送至鸡粪储存车间后运至发酵罐发酵,发酵罐配有喷淋除臭设备,现场检查,该公司发酵罐正在使用,喷淋塔正常运行。7月25日,潍坊市生态环境局高密分局委托潍坊正理理化检测有限公司对该公司废气情况进行了取样检测,检测结果符合臭气排放标准。	属实	潍坊市生态环境局高密分局、高密市畜牧业发展中心、柴沟镇政府督促企业规范养殖,定期喷洒除臭剂,避免异味扰民。	规范养殖,控制异味散发,防止污染环境。	已办结	无	
74	D3WF20240807074	来电	安丘市金家子镇兴隆官庄村东养殖场通过管道向村东的土地排放粪污,导致种植的辣椒死亡。	潍坊市安丘市	水	该信访件与受理编号D3WF29240802029基本一致。 8月8日,安丘市政府组织金家子镇政府、安丘市畜牧业发展中心、安丘市农业农村局对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.经核查,投诉人反映的养殖场为韩某港个人养殖场,位于兴隆官庄村东200米,现存栏母牛126头,为规模化以下养殖场。养殖场南墙外有一棚舍,现存栏羊20只,未发现养殖情况。养殖场配有60立方米沉淀池和250方米粪窖。 2.养殖场工作人员为了省事,直接将沉淀池内部分粪污抽排到紧邻养殖场的投诉人的农田内,现场粪污面积约300平方米(南北长约200米,东西宽1.5米),导致紧邻粪污部分的青椒出现枯死现象。现场检查发现靠近路边处的粪污有部分混入修路过程中散落的石灰(即投诉人反映的灰火碱)。	属实	1.目前,投诉人就农作物赔偿问题已向公安部门报案,公安部门已就农作物赔偿问题对涉事双方进行了协调,市农业农村局已就农作物受损情况进行了现场核实。 2.赔偿事宜达成一致,经投诉人同意后,将立即对现场粪污进行全面清理,加强巡查监管,避免类似问题发生。	立行立改,整治到位。	阶段性办结	无	
75	D3WF20240807075	来电	潍城区西外环与潍昌路往西200米附近粉尘多。	潍坊市潍城区	大气	8月8日,潍城区政府组织西关街办、区综合行政执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的位置位于潍城区西外环与潍昌路往西道路,该路段部分区域因道路清扫不及时存在扬尘现象。	属实	西关街办、区综合行政执法局责令潍州环卫公司对该路段加强清扫,建立长效工作机制,实现规范管理,确保道路干净整洁。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
76	D3WF20240807076	来电	高密市永安大道基泰瑞苑小区,垃圾桶脏水流出,异味大。	潍坊市高密市	水	8月8日,高密市政府组织高密市住建局、醴泉街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的高密市基泰瑞苑小区位于永安大道以西、百脉湖大街以南,站北街以北,物业公司为高密市嘉和物业管理有限公司。现场检查,该小区东门口南侧设置商业网点垃圾投放点1处,垃圾桶2个,其中有1个垃圾桶体存在裂缝,有生活污水渗漏,天气炎热,有异味散发。	属实	高密市住建局、醴泉街办督促物业公司对被损垃圾桶进行了更换,盖好垃圾桶盖,清运后及时冲洗垃圾桶及存放点,8日下午已更换完毕,并对存放点及垃圾桶进行了冲洗。	更换新垃圾桶,盖好盖子,及时冲洗,减轻异味,为业主提供良好人居环境。	已办结	无	

(下转11版)