

潍坊市关于山东省第三生态环境保护督察组交办信访件办理情况(第八批)

(上接7版)

序号	受理编号	受理方式	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	办结目标	是否办结	问责情况	备注
75	D3WF20240729075	来电	诸城市密州街道栗行村村东的一条河,漂浮生活垃圾、有异味,破坏生态。	潍坊市诸城市	固废	7月30日,诸城市政府组织密州街办对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的诸城市密州街道栗行村村东的一条河,实际为栗行村村东排水沟。因近期持续降雨,雨水较大,从上游冲下来的生活垃圾顺着雨水汇集到此处,未及时清理,产生异味。	属实	密州街办组织对排水沟内垃圾进行清理,加强对河道、排水沟巡查。	密州街办加强网格监管责任落实,加强宣传,提高居民环保意识,加强巡查,及时发现并督促整改。	已办结	无	
76	D3WF20240729076	来电	临朐县沂山风景区大关水库,现已被水库管理局承包出去养鱼,承包者向水库里撒消毒剂。	潍坊市临朐县	水	7月30日,临朐县政府组织县水利局、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的大关水库位于沂山风景区,2013年12月13日大关水库管理局将水面养殖承包给韩某科经营,2017年8月17日,双方签订了水面养殖补充协议,约定“承包方在进行水库养殖时,只能采取野生放养形式,禁止向水库投放饲料、粪便、化肥、化学物品及其他污染水质的行为”。自签订补充协议以来,承包方严格按照协议约定从事水产作业经营,未出现向水库中投放饲料、化肥、消毒剂等现象。且大关水库运行维护中心每日安排专人对水库进行巡查监管,未发现存在违法违规行为。7月30日,大关水库委托临朐县生态环境监测中心对大关水库进行取样检测,经监测,水库水质达到地表水Ⅲ类标准。	部分属实	大关水库运行维护中心已加强对水面养殖承包方作业的监督检查,确保承包方严格按照合同约定规范水面养殖,防止出现水质污染现象。	加强水库水质监测,确保达到地表水Ⅲ类标准。	已办结	无	
77	D3WF20240729077	来电	安丘市官庄镇东小庄村北3米,王某现养貂场、王某俊养貂场、王某本养羊场,异味难闻,在村北的大路上晒动物的毛,污染环境,反映人怀疑废水排放到村北100米左右河里。	潍坊市安丘市	大气	7月30日,安丘市政府组织官庄镇政府、安丘市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 1.投诉人反映的“王某现养貂场、王某俊养貂场、王某本养羊场”实际为位于东小庄村最北侧的“王某俊养貂场、王某现养貂场、王某本养羊场”,共有养殖棚5个,现存栏貂850只,属于散养户,由于貂的生物特性,养殖过程中产生的粪污量少,养殖户及时清理,将粪便拉至玉米地还田利用;王某俊养貂场共有养殖棚7个,现存栏貂730只,属于家庭散养户,由于貂的生物特性,养殖产生的粪污量少,养殖户及时清理,将粪便拉至树林用作肥料;王某本养羊场共有养殖棚6个,现存栏羊85只。 2.投诉人反映的“异味难闻”问题。经现场核查,王某现养貂场和王某俊养貂场由于貂自身存在异味,造成异味;王某本养羊场采用竹片床养殖,下方为粪污暂存池共185立方米,已做防渗处理。现存栏羊85只,属于家庭散养户,养殖户及时清理粪便,将粪便拉至玉米地还田利用,现场无异味。 3.投诉人反映的“在村北的大路上晒动物的毛”问题。经核查,村北生产路未发现动物的毛,无异味。经现场走访和询问,王某俊、王某现有时在村北大路上晾晒少量动物毛,未产生异味。 4.投诉人反映的“怀疑废水排放到村北100米左右河里”问题。经核查,养殖场北侧100余米处有一条季节性小渠,上述3个养殖场与此小渠之间无任何沟渠,雨水管道相连,未发现粪污外排现象。	属实	1.王某俊、王某现已喷洒除臭剂,完成粪便清理,改为在场区内晾晒动物毛。 2.王某本养羊场已喷洒除臭剂,完成粪便清理,避免异味对周边环境的影响。	立行立改,督促王某俊、王某现喷洒除臭剂清理异味,要求其在场区内晾晒动物毛。	已办结	无	
78	D3WF20240729078	来电	潍城区城关街道颐园社区颐园小区西北角有一池塘,池塘被建筑垃圾、生活垃圾填埋三分之一,导致积水无法外排,满溢后会排到小区里。	潍坊市潍城区	固废	该信访件与受理编号D3WF20240725070投诉的内容基本一致。 7月30日,潍城区政府组织城关街办、区综合执法局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的水湾位于城关街道颐园小区33号楼后,实际名为“撞钟湾”。湾体总深度大约7米,水深4米左右,周边内壁系砖石围砌,底部为三合土硬底。水面存在少量塑料袋、泡沫箱等漂浮垃圾。该湾水平面常年低于岸边地面五米左右,于2021年在湾北侧放置抽水泵,定期抽排。未发现积水无法外排,满溢后倒灌小区现象。	属实	城关街办、区综合执法局持续组织社区、物业安排人员巡查,密切关注水位,及时组织抽水排水。下一步,城关街办、区综合执法局加大巡查和抽排水力度,建立长效机制,防止此类问题发生。	立行立改,加强监管。	已办结	无	
79	D3WF20240729079	来电	昌邑市夏营镇化工园区山东东科化工有限公司违规私自改变生产工艺和生产原料,造成大气污染物超标排放,私自关停污水处理设施,新建部分生产工序未办理环保手续,私自更换不符合批复要求的环保设备。	潍坊市昌邑市	大气	7月30日,昌邑市政府组织下营镇政府、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的山东东科化工科技有限公司位于昌邑市沿海经济开发区,建有2000t/a磷系阻燃剂项目和4000吨/年磷系阻燃剂下游系列产品项目,环保手续齐全,配套建设了废水和废气污染防治设施。现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行,经对其生产工艺、生产原料、生产设备及治污设备等情况进行核查,未发现信访人反映的违规改变建设的问题。7月30日,潍坊市生态环境局昌邑分局委托山东捷润检测有限公司对该公司排放废气进行了取样检测,经检测外排废气浓度符合相关标准要求。	部分属实	潍坊市生态环境局昌邑分局督促山东东科化工有限公司严格落实主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物规范处置并达标排放。	山东东科化工有限公司严格落实主体责任,确保污染防治设施正常运行,污染物规范处置并达标排放。	已办结	无	
80	D3WF20240729080	来电	昌邑市围子街道二甲村东一电镀厂从事铸造、镀锌,关门偷着生产,污水排到地下,有异味。	潍坊市昌邑市	水	7月30日,昌邑市政府组织围子街办、昌邑市公安局、昌邑市自然资源和规划局、潍坊市生态环境局昌邑分局对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的电镀厂位于昌邑市围子街道二甲村东南处,主要从事弹簧电镀生产,无立项、环评等相关手续。厂区内共有东西两座车间,东侧车间从事铸造生产,目前空闲;西侧车间内有2个电镀槽及少量加工后的弹簧电镀件。现场检查时未生产,存在前期从事生产迹象。该厂院内地面采用水泥硬化,建设有雨水收集管网,并与厂区内西面一沉淀池相联通。潍坊市生态环境局昌邑分局委托山东宜达环境检测有限公司对雨水收集管网、厂外沉淀池、厂外道路三处积存液体及电镀槽内液体分别进行了取样,目前正在化验分析中,下一步将根据检测结果依法处理。	属实	1.围子街办对非法生产项目依法关停取缔。 2.潍坊市生态环境局昌邑分局、昌邑市公安局根据检测结果依法处理。	加强监管,对非法生产项目依法关停取缔。	未办结	无	
81	D3WF20240729081	来电	高密市大牟家镇史家庄村村东有一个水沟,水沟中有生活垃圾,水体呈黑色,臭气熏天,排到庄稼地里,影响周围居民生活。	潍坊市高密市	固废	7月30日,高密市政府组织大牟家镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市大牟家镇史家庄村实际为史家庄子村,村东水沟为三千沟,途经史家庄子村段长约1.5公里。现场检查发现,因修建明高高速,三千沟史家庄子段被阻断,上游汇集的雨水无法向下游流动,导致该段水位骤增,并伴有部分垃圾及漂浮物,水体发黑,清澈度较高,无异味,不存在黑臭问题。三千沟西侧为玉米地,沟内水位尚低于玉米地约40厘米,不存在排到庄稼地问题。三千沟是史家庄子村主要排水泄洪沟渠之一,汛期前长期处于干涸状态,7月份,该镇连续出现强降雨,上游多个村庄的雨水汇入三千沟。	属实	大牟家镇政府组织社区、村对三千沟内的生活垃圾进行全面清理,7月30日清理完毕。7月31日,开挖新沟渠疏通三千沟积水,8月2日已疏通完毕,沟内水位已基本退去。	及时清理沟渠垃圾,积极排水,减轻影响。	已办结	无	
82	D3WF20240729082	来电	潍城区安顺社区卧龙街与富强路北京公馆,建筑商在建设过程中在小区西墙地下掩埋建筑垃圾,目前掩埋地已覆盖混凝土。	潍坊市潍城区	固废	7月30日,潍城区政府组织北关街办、区综合行政执法局、区住建局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的位置位于北京公馆小区内西北角方向,原先为小区施工建设工程部,面积两千平方米左右,工程拆除后为裸露土地,2022年10月,开发商将该处硬化,现已规划车位。西侧混凝土位置地上目前为路面,地下为车库,从车库顶至地面距离较近,未发现掩埋建筑垃圾的情况。	部分属实	区住建局、北关街办加强施工过程监管,区综合行政执法局加强巡查检查,严禁随意倾倒掩埋建筑垃圾行为。对发现的问题及时查处。	加强监管,充分沟通。	已办结	无	
83	D3WF20240729083	来电	诸城市石桥子镇孙家楼子村有人在原废弃学校进行养殖,离居住区太近,异味较大,影响村民生活。	潍坊市诸城市	大气	7月30日,诸城市政府组织石桥子镇政府、诸城市畜牧业发展中心对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的孙某海养殖院位于石桥子镇孙家楼子村南废弃学校内,北侧紧邻住户,未在禁养区,无防护距离要求,2007年改建并投入养殖使用,目前存栏母猪5头,仔猪68头,母猪100只,仔兔200余只,属规模以下养殖。养殖院内配套沉淀池50.4平方米,配建雨污分流设施,粪污已设置盖板。现场检查时环境脏乱差,存在明显异味。	属实	7月30日,石桥子镇政府、诸城市畜牧业发展中心按照《诸城市畜禽粪污综合利用技术规范》要求,向该养殖户宣传普及了养殖及粪污处置规范,孙某海对养殖区域粪污进行清理,喷洒生物除臭剂,杀虫剂去除异味,后续对粪污做日产日清。	石桥子镇政府督促指导养殖户规范养殖及粪污处置,保持养殖环境卫生,杜绝异味扰民。	已办结	无	
84	D3WF20240729084	来电	临朐县城关街道南亭子村东沿河沿路北头西侧池塘,北头向南100米处有一个电线杆被填埋生活、建筑垃圾,污染环境。	潍坊市临朐县	固废	7月30日,临朐县政府组织城关街办、县住建局、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的地点位于临朐县城关街道南亭子村东沿河路北头西侧院落,院落北头有少量拆迁建筑石块,约25立方米,系该村村民陈某从城区建筑工地拉运到此处,拟填垫院落低坑和修筑石坝,该处生活垃圾日产日清,未发现填埋建筑垃圾和生活垃圾现象。	属实	城关街办已对暂存建筑石块进行覆盖。	对建筑石块进行覆盖。	已办结	无	
85	D3WF20240729085	来电	安丘市兴安街道世纪新城小区东门,下午6点之后,摆摊商煎烤产生的油烟比较大。	潍坊市安丘市	大气	7月29日,安丘市政府组织安丘市综合行政执法局、兴安街办对信访件反映的问题进行了现场核查,有关情况如下: 经核查,该露天烧烤摊主为李某阳等三名在校学生,暑假期间自购小号碳烤炉,放在不锈钢架上进行烤制肉串售卖,碳烤炉上方未安装油烟净化设备,露天排放油烟废气,造成扰民。	属实	7月29日,安丘市综合行政执法局根据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第三款规定,李某阳等三名在校学生,涉嫌擅自在禁止区域内进行露天烧烤经营,执法人员对其烧烤炉进行了证据登记保存,并通知当事人限期接受处理。 7月30日,安丘市综合行政执法局再次到世纪新城小区附近核查,未发现露天烧烤经营行为。	立整立改,及时认真处理,禁止露天烧烤行为,确保达到群众满意效果。	已办结	无	
86	D3WF20240729086	来电	高新区清池街道惠安路高创桃李园东门口,晚9:30-12:30有商贩摆摊,存在油烟与噪声污染,影响附近居民正常休息与开窗通风。	潍坊市高新区	大气	7月30日,高新区管委会组织区综合行政执法局、清池派出所、清池街办对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的商贩为惠丰街便民市场内的经营餐车,因惠丰街便民市场设置位置距离桃李苑小区较近,市场内商户从事餐饮经营时产生的油烟、噪声对附近居民造成影响。	属实	区综合行政执法局工作人员已约谈市场管理方,已于7月30日晚将餐饮经营业户统一搬迁至惠安路、桃园街交叉口以东,远离桃李苑小区的位置,同时对经营业态进行规范,改为轻油烟或无烟餐饮,所有油烟餐饮业态的经营业户经营期间保持油烟净化设备开启,并定期清洗维护油烟净化设备,避免油烟扰民。清池派出所已告知商家不得使用高音喇叭。区综合行政执法局、清池派出所后期将加强巡查,避免油烟、噪声扰民。	立行立改,加强巡查。	已办结	无	
87	D3WF20240729087	来电	高密市夏庄镇十里堡新村村东500米左右有一家染料厂,该厂排污管道破裂,导致雨后污水四溢,进入反映人家中。	潍坊市高密市	水	7月30日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的高密市嘉恒节能科技有限公司,租赁高密市鑫汇印染有限公司的厂房和设备进行生产,环保手续齐全,建有污水处理站和规范化排污口,安装有污染源自动监测设备且与环保部门联网。经现场检查及调阅在线监测记录及监控发现,该公司污染防治设施运行正常,未发现群众反映的排污管道破裂和雨后污水四溢问题。检查人员到该村村西往东走第一个胡同,第四排房子路西第一处勘察发现,该处地面干净无积水。	属实	1.潍坊市生态环境局高密分局加强对企业污水处理设施运行监管,确保达标排放。 2.夏庄镇政府调配2台抽水泵在该村备用,雨水积存时对积水进行排空。	污水处理站规范运行,污染物达标排放。	已办结	无	
88	D3WF20240729088	来电	昌乐县乔官镇赵家纯于村村西口赵某胜养鸡,距离住户不足30米,异味扰民。	潍坊市昌乐县	大气	7月30日,昌乐县政府组织昌乐县畜牧业发展中心、乔官镇政府对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映地点位于昌乐县乔官镇赵家纯于村西,建有两个鸭棚,现处于空栏状态。建有晾晒平台和三级过滤池,晾晒平台内无粪污堆积。该鸭棚距离住户约40余米,经走访周边群众,养殖期间因粪污清理不及时产生异味,对周边住户产生影响。	属实	县畜牧业发展中心、乔官镇政府将督促该养殖户在养殖时规范养殖行为,加大粪污清理频次,喷洒除臭剂,减少对周边住户的影响。同时,举一反三,加强养殖异味问题的排查治理,指导养殖户规范养殖行为,减少养殖环境问题发生。	加强监管,整改到位,充分沟通。	阶段性办结	无	
89	D3WF20240729089	来电	高密市十里堡村高密糖厂同利化工厂未设污水管道,污水排到厂前田地里。	潍坊市高密市	水	7月30日,高密市政府组织潍坊市生态环境局高密分局、夏庄镇政府对信访件反映问题进行了现场核查,有关情况如下: 投诉人反映的十里堡高密糖厂同利化工厂实为高密同利制糖有限公司原货场。该货场位于夏庄镇十里堡新村东,于2022年下半年停止使用至今,处于闲置状态。现场检查发现,该货场目前闲置,未储存任何物料,无污水产生,故无需建设污水管道。近期雨水较大,该货场地势南高北低,货场内雨水由北门流出至农田中。	属实	夏庄镇政府调用了2台大功率抽水泵,对该处积水进行强排,8月1日,该处积水已排空。	积极疏通排水渠道,减少积水对农田的影响。	已办结	无	
90	D3WF20240729090	来电	诸城市密州街道草台头村东200米桥底下多生活垃圾。	潍坊市诸城市	固废	7月30日,诸城市政府组织密州街办对信访件反映问题进行了现场调查核实,有关情况如下: 信访件反映的密州街道草台头村东大桥底有零散生活垃圾。	属实	密州街办组织人员对桥底垃圾进行清理;加强网格监管责任落实,加强巡查,及时发现并督促整改。	密州街办组织人员清理生活垃圾,提高居民环保意识。	已办结	无	
91	D3WF20240729091	来电	临朐县城关街道大陡沟村玉龙纸厂烟筒排放废气异味大,水循环处理设备噪声大,喷出水花烫伤附近路过行人。	潍坊市临朐县	大气	7月30日,临朐县政府组织城关街办、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 投诉人反映的企业为临朐玉龙造纸有限公司,位于临朐县城关街道华特路5311号,法定代表人尹某实,主要从事特种纸生产项目,该公司环保手续齐全。公司建有1台40吨燃煤锅炉,锅炉废气经布袋除尘器+脱硫脱硝处理后,通过排气筒集中排放,废气治理设施运行正常,废气排放口已安装自动在线监控设备,经调阅在线监控数据,废气稳定达标排放。该公司燃煤锅炉建有蒸汽冷凝回流罐设备1套,运行过程中回流罐会出现冷凝水从顶部喷射现象,已使用帆布对冷凝回流罐顶部进行遮挡,防止冷凝水溅出,噪声主要来源于锅炉风机噪声。	属实	城关街办已要求企业对冷凝回流罐顶部进行遮挡。对锅炉风机进行密闭隔音,预计1周内完成。	1.对冷凝回流罐顶部进行遮挡,避免冷凝水溅出。 2.对锅炉风机进行密闭隔音。	阶段性办结	无	
92	X3WF20240729001	来信	临朐县辛寨街道楼庄村所属的峰山旺,今年春天被王某彪10辆大型挖掘机将整个山的树和草全部挖掉,破坏生态,造成水土流失,多次反映未解决。	潍坊市临朐县	生态	7月30日,临朐县政府组织辛寨街办、县林业发展中心、潍坊市生态环境局临朐分局对信访件反映问题进行了调查核实,有关情况如下: 2017年1月19日楼庄村委与村民王某彪签订山林承包合同,期限为70年,承包面积100亩,该山林性质为用材林,2024年3月12号王某彪办理林木采伐许可证(临朐县辛寨采字(2024)113号),王某彪严格按照采伐许可证的范围进行采伐,未超界采伐,根据刺槐生长特点,清除树墩能够促进刺槐快速萌芽,因此王某彪对树墩进行了清除,不存在将整座山的树和草全部挖掉的现象。目前,采伐区域刺槐已萌生,全部覆盖植被,未发现水土流失和生态破坏现象。2024年5月至今,接到关于该事项的电话举报1次,并已及时答复当事人。	不属实	辛寨街办加强辖区内林业巡查管控力度,坚决杜绝无证采伐、超审批指标采伐等违法行为,确保森林资源管理有序。	加强监管,确保不出现盗采林木行为。	已办结	无	